

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI 37 L2H2



Nº de referencia 317856  
Clase Furgoneta  
Especificación Furgoneta cerrada  
Año de la primera 2020 / 11  
Kilometraje 217.087 km

**Nº del bastidor**  
W1V9076331P262288

Condición técnica

### Observaciones

L2H2, airco, navi, mbux, camera, pdc,  
( A15 )



**Precio €15750**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes 2  
Configuración 4x2  
Carga útil 842 kg  
Peso en vacío 2.658 kg  
Peso bruto 3.500 kg  
Peso max. remolcable sin freno 750 kg  
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 2.800 kg  
Gancho de tiro  
Distancia entre ejes 367 cm  
Tipo de suspensión Ballestas

### Cabina

Tipo de cabina Cabina individual  
Control de velocidad  
Aire acondicionado  
Cantidad de airbags Cantidad de airbags  
Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.  
Ventanas eléctricas  
Espejos eléctricos  
Tabique  
Navegación por GPS  
Color Verde  
Guía de mantenimiento  
Espejos con calefacción  
Cámara de marcha atrás

### Línea de conducción

Capacidad del motor 105 Kw (143 Hp)  
Combustible Diésel  
Euro 6  
Tipo de reparto Cadena de distribución  
Clase de caja de cambios Manual  
Nº de las velocidades 6  
Dirección asistida  
ABS  
ASR

### Carrocería

Longitud de la caja 310 cm  
Ancho de la caja 177 cm  
Altura de la caja 197 cm  
Altura del piso de la caja de carga 68 cms  
Altura de paso 183 cm  
Escalón trasero  
Baca Ninguno  
Puertas laterales 1  
Puertas traseras Puerta doble

### Asientos

Nº de asientos 2  
Revestimientos para asientos tela

### Observaciones

Observaciones L2H2, airco, navi, mbux, camera, pdc, trekhaak

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

