!IVECO DAILY 35S16 L2H1 2xZijdeur Autm

رقم المنتج	315576
النوع	عربة سيارة للضرائب
العلامة	مركز
السنة	01 / 2021
عداد الكيلومترات	136,217 كم
رقم الشاسيه	
	ZCFC735B705373701
الحالة	

ملاحظات

L2H1 2xZijdeur Automaat 3.5T-AHG LED
) A15 (

السعر 21450 €

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

المواصفات

الأبعاد الخارجية

الطول الإجمالي	261 سم
العرض الإجمالي	181 سم
الارتفاع الإجمالي	153 سم
الارتفاع أرضية الحمولة	72 سم
الارتفاع المرتفع	144 سم
الرفوف الجانبية	√
الباب الخلفي	لا
الأبواب الجانبية	2
الباب الخلفي	باب مزدوج

المقاعد

المقاعد الكلية	2
نوع القماش	قماش
مقعد دوار	لا

ملاحظات

ملاحظات	L2H1 2xZijdeur Automaat 3.5T-AHG LED Navi Airco !156Pk Euro6

الإطارات والعجلات

إطار احتياطي	√
مجموعة إطارات احتياطية	3

الأبعاد

عدد المحاور	2
الدفع	4x2
وزن المركبة	2,645 كج
الوزن الأقصى	3,500 كج
قدرة الحمل	300 كج
نوع الاستخدام	استخدام عام

الأمان

نوع الفرامل	فرامل قرصية
فرامل الطوارئ	√
تثبيت الهواء	√
عدد أكياس الهواء	1
وسادة الهواء	لا
نظام مكافحة الانزلاق	√
نظام التحكم في الجر	√
نظام التحكم في الاستقرار الإلكتروني	√
الإنذار	لا يوجد
تحذير انحراف المسار	√
تحذير الاصطدام	√
تحذير الانتباه	√

المحرك والانبعاثات

سعة المحرك	2,287 سم³ (156 حصان)
الوقود	ديزل
يورو	6
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	115 جرام/كم
نوع الناقل	أوتوماتيكي
نظام مساعدة القيادة	√
نظام الكاميرا الخلفية	√
نظام الملاحة	√

تعرف على المزيد

نحن نعمل على تحسين خدماتنا باستمرار لتلبية احتياجات عملائنا. ونحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. Kleyn Trucks

تواصل معنا

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

قسمت



ور

1

س عين
س أ ونة ف ل

2

س عين
س أ ونة ف ل

قدرة الفرنش

الشرسه

فرات العرض	●●●●○
ئمرئي	●●●●○

ئمجة

الداخلية	●●●●○
الخارجية	●●●●○
زيادة الدرارة	●●●●○
المساعين	●●●●○
لا سلبه	●●●●○
الرامل	●●●●○

نظام الفدع

المحرك بوجه عام	●●●●○
نظام التبريد	●●●●○
نظام الوقود	●●●●○
نظام العادم	●●●●○
نظام التحريم	●●●●○
لعبة المسرعات	●●●●○
تضريب التعيق	●●●●○
الفدع	●●●●○

الميسم الخارجي

حالة الداخلية	●●●○○
حالة الخارجية	●●●○○

اطارات / العي ت

اطارات	●●●○○

لعوت ازل

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

سجل قدرة الفرنش

حالة جيدة جدا	●●●●●
جيد الداخلية	●●●●○
مقبول الداخلية / عيب صغير	●●●○○
معدل الداخلية	●●○○○
في حيث متطلبات	●○○○○