!NISSAN NV 300 L2H1 Navi Euro6 AC

رقم المنتج	317371
النوع	عربة تسليم للبضائع
الماركة	نيسان
تاريخ التسجيل	06 / 2019
عداد الكيلومترات	140,647 كم
رقم الشاسيه	VNVF4000660522228
الحالة الفنية	

ملاحظات

!L2H1 Navi Euro6 AC Trekhaak pdc

) A15 (

السعر 11750 €

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

المواصفات

الأبعاد الخارجية

الطول الإجمالي	276 سم
العرض الإجمالي	167 سم
الارتفاع الإجمالي	139 سم
الارتفاع أرضية الحمولة	54 سم
الارتفاع الداخلي	131 سم
شيء	
الأبواب الجانبية	1
الباب الخلفي	باب مزدوج

المقاعد

أماكن الجلوس	3
نوع المقاعد	مثبت

ملاحظات

ملاحظات	L2H1 Navi Euro6 AC Trekhaak pdc!

الإطارات والعجلات

إطار احتياطي	√
مجموعة إطارات احتياطية	7

الأوزان

عدد المحاور	2
الدفع	4x2
الكتلة الإجمالية	1,305 كج
وزن المركبة	1,735 كج
الوزن الأقصى	3,040 كج
الكتلة القصوى للمقطورة [kg]	750 kg
الحمولة القصوى للحمولة في رمل	2,000 كجم
خطاف السحب	√
الارتفاع الأقصى	350 سم
نوع المساعدين	الأولية

الأمان

نوع الكابينة	كابينة فردية
تحذير للمسافات	√
تكييف هواء	√
عدد أكياس الهواء	1
قفل المساعدة	√
نوافذ كهربائية	√
مرايا كهربائية	√
الجنوط	√
نظام تحديد الموقع العالمي	√
الألوان	فضة
مقعد	√
مرايا الرؤية	√

المحرك والدفع

سعة المحرك	92 كيلو واط (125 حصان)
الوقود	ديزل
التكنولوجيا الأولى للوقود	نظام الاحتراق المستقر
نوع علبة التروس	عادي
التروس	6
نظام دعم القيادة	√
نظام الكبح المضاد للانزلاق	√
نظام الفرامل المضادة للانزلاق	√

تعرف على كليين

يمكن العثور على كليين فانز في جميع أنحاء أوروبا. نقدم خدمات لقطاعات النقل والبناء والتوصيل والتجارة. نحن عضو في مجموعة كليين، وهي مجموعة عائلية تضم أكثر من 1000 موظف. Kleyn Trucks

تواصل معنا

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

قسمت



ور

1

الأولوية
سأسمح بتوفيق

2

الأولوية
سأسمح بتوفيق

قدرة الفرنش

الشرسة

قدرات العرض	●●●●○
ئمريائي	●●●●○

شحنة

الداخلية	●●●●○
الخارجية	●●●●○
زيادة الحرارة	●●●●○
المساعدين	●●●●○
الشرسي	●●●●○
الرامل	●●●●○

نظام الفدع

المحرك بوجه عام	●●●●○
نظام التبريد	●●●●○
نظام الوقود	●●●●○
نظام العادم	●●●●○
نظام التشحيم	●●●○○
كمية المسرعات	●●●●○
تضريب التعزيق	●●●●○
الفدع	●●●●○

الجسم الخارجي

حالة الداخلية	●●●○○
حالة الخارجية	●●●○○

اطارات / العجلات

اطارات	●●●○○

الموت ازل

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

سجل قدرة الفرنش

حالة جيدة جدا	●●●●●
جيد الداخلية	●●●●○
مقبول الداخلية / عيب صغير	●●●○○
معدل الداخلية	●●○○○
في حيث متطلبات	●○○○○