

# MERCEDES-BENZ VITO 114 FACELIFT NIEUW



Stücknummer 313824  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Geschlossene Kasten  
Erstzulassung Jahr 2024 / 01  
Kilometerstand 11 km

**Fahrgestellnummer**  
W1VVKBEZ2S4455021

Technischer Zustand

**Bemerkungen**  
AC AUTOMAAT MBUX ACHTERDEUREN  
( A15 )

**Preis €44900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
Konfiguration 4x2  
Eigengewicht 1.907 kg  
Bruttogewicht 2.800 kg  
Radstand 320 cm  
Federungstyp schraubenfeder

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
Tempomat  
Klimaanlage  
Anzahl Airbags 2  
Einparkhilfe Vorderseite  
Elektrische Fensterheber  
Elektrische Spiegel  
Trennwand  
Farbe Weiß  
Beheizte Spiegel  
Rückfahrkamera

### Antriebsstrang

Motorleistung 100 kW (136 Hp)  
Kraftstoff Diesel  
Euro 6  
Antriebstechnik Steuerkette  
Getriebeart Automatic  
Servolenkung  
ABS  
ASR

### Aufbau

Aufbautyp verlängert  
Laderaumlänge 249 cm  
Laderaußbreite 171 cm  
Laderaußhöhe 136 cm  
Ladeflächenhöhe 52 cm  
Durchfahrthöhe 128 cm  
Dachgepäckträger Keiner  
Verschluss hinten Doppeltür

### Sitze

Sitzplätze 3  
Sitzbezug Stoff

### Bemerkungen

Bemerkungen AC AUTOMAAT MBUX  
ACHTERDEUREN FACELIFT  
NIEUW

### Reifen/Räder

Reserverad

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Radaufhängung

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 225/55R17,0  
schraubenfeder  
Scheibenbremsen



Reifengröße: 0/0R0,0  
schraubenfeder  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen