MERCEDES-BENZ EVITO L2 66 kwh Long Range

Stücknummer	315123
Produktgruppe	Kleintransporter
Spezifikation	Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr	2022 / 07
Kilometerstand	25.082 km

Fahrgestellnummer
W1V44760314110042

Technischer Zustand

Bemerkungen
Lang, Elektrisch, WLTP 284 km Actieradius, (A15)

Preis € 26450

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen	2
Konfiguration	4x2
Eigengewicht	2.311 kg
Bruttogewicht	3.200 kg
Radstand	320 cm
Federungstyp	schraubenfeder

Kabine

Art der Kabine	Einzelkabine
Tempomat	√
Klimaanlage	√
Anzahl Airbags	2
Einparkhilfe	Keiner
Elektrische Fensterheber	√
Elektrische Spiegel	√
Trennwand	√
GPS-Navigation	√
Farbe	Weiß
Beheizte Spiegel	√
Rückfahrkamera	√

Antriebsstrang

Motorleistung	70 kW (95 Hp)
Kraftstoff	elektrisch
Antriebstechnik	Steuerkette
Getriebeart	Automatic
Servolenkung	√
ABS	√
ASR	√

Aufbau

Laderaumlänge	249 cm
Laderaumbreite	167 cm
Laderaumhöhe	132 cm
Ladeflächenhöhe	53 cm
Durchfahrtshöhe	125 cm
Dachgepäckträger	Keiner
Seitentüren	1
Verschluss hinten	Doppeltür

Sitze

Sitzplätze	3
Sitzbezug	Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen	Lang, Elektrisch, WLTP 284 km Actieradius, Airco, Camera, Cruise, 116 PK!

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes	●●●●○
Elektrisch	●●●●○

Kabine

Interne	●●●●○
Externe	●●●●○
Lenkung	●●●●○
Federung	●●●●○
Fahrgestell	●●●●○
Bremsen	●●●●○

Antriebsstrang

Motor allgemein	●●●●○
Kühlsystem	●●●●○
Kraftstoffsystem	●●●●○
Schmiersystem	●●●●○
Getriebe	●●●●○
Kupplung	●●●●○
Antrieb	●●●●○

Aufbau

Interne Zustand	●●●●○
Externe Zustand	●●●●○

Reifen/Räder

Reifen	●●●●○

Reifen und Achsen

1

Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

2

Reifengröße: 225/55R17,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

●●●●●	Sehr guter Zustand
●●●●○	Guter Zustand
●●●○○	Angemessene Staat
●●○○○	Moderate Zustand
●○○○○	Entspricht nicht den Anforderungen