

RENAULT MASTER 2.0 L3H2 130Pk Euro6 AC!



Stücknummer 315625
Produktgruppe Kleintransporter
Spezifikation Geschlossene Kasten
Erstzulassung Jahr 2024 / 12
Kilometerstand 13 km

Fahrgestellnummer
VF1RDA00874098245

Technischer Zustand

Bemerkungen
L3H2 Maxi CarPlay Airco Camera
(A15)

Preis €32600

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
Konfiguration 4x2
Eigengewicht 2.200 kg
Bruttogewicht 3.500 kg
Radstand 423 cm
Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
Tempomat
Klimaanlage
Anzahl Airbags 1
Einparkhilfe Rückseite
Elektrische Fensterheber
Trennwand
GPS-Navigation
Farbe Weiß
Beheizte Spiegel
Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 96 kW (130 Hp)
Kraftstoff Diesel
Euro 6
Antriebstechnik Steuerkette
Getriebeart Handschalter
Gänge 6
Servolenkung
ABS
ASR

Aufbau

Laderaumlänge 364 cm
Laderaubbreite 176 cm
Laderaumhöhe 188 cm
Ladeflächenhöhe 63 cm
Tritt hinten
Dachgepäckträger Keiner
Seitentüren 1
Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3
Sitzbezug Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen L3H2 Maxi CarPlay Airco
Camera BPM-VRIJ Euro6
130Pk Nieuw!

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 215/75R16,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 215/75R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen