
IVECO DAILY 35S15 3.0 L LAADKLEP



Stücknummer 315734 Produktgruppe Kleintransporter Spezifikation Koffer Erstzulassung Jahr 2019 / 08 Kilometerstand 291.365 km

Fahrgestellnummer ZCFC535BX05302899





Preis €17600



Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen Konfiguration 4x2 Nutzlast 960 kg Eigengewicht 2.540 kg Bruttogewicht 3.500 kg Anhängelast, ungebremst 750 kg Anhängelast Mittelachse, 3.500 kg gebremst

Radstand

375 cm Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine

Tempomat Klimaanlage

Anzahl Airbags Einparkhilfe Keiner

Elektrische Fensterheber Elektrische Spiegel

Trennwand

Farbe Schwarz

Beheizte Spiegel

Antriebsstrang

Motorleistung 110 kW (149 Hp)

Kraftstoff Diesel Euro

Steuerkette Antriebstechnik Handschalter Getriebeart Gänge

Servolenkung

ABS **ASR**

Aufbau

Laderaumlänge 422 cm Laderaumbreite 209 cm Laderaumhöhe 231 cm Ladeflächenhöhe 83 cm Durchfahrtshöhe 228 cm Dachgepäckträger Keiner Verschluss hinten Ladebordwand

Sitze

Sitzplätze 2 Sitzbezug Stoff Komfortsitz links

Ladebordwand

Ladebordwand

Ladebordwandausführung Heckklappe Tragfähigkeit der Ladebordwand 750 kg

Dehollandia dhlm. 08 Ladebordwandhersteller Ladebordwandgröße 218 x 160

Bemerkungen

Bemerkungen gesloten laadbak, laadklep, 3.0

Lairco, navi

Reifen/Räder

Reserverad

Profil Reserverad 7 mm

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig













Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



Reifen/Räder

Reifen

VANS

YN KLEYN KLEROUP TRUCKS TRA

TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein 33330 33330 Kühlsystem Kraftstoffsystem 33330 3330 Auspuffanlage 00000 Schmiersystem Getriebe 3330 Kupplung 00000 Antrieb 33330

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Ladebordwand

Bedienung

System

Reifen und Achsen





Reifengröße: 0/0R0,0 Blattfederung Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

0000

Sehr guter Zustand
Guter Zustand
Angemessene Staat
Moderate Zustand

Entspricht nicht den Anforderungen