
M.A.N. TGE 5.180 L4H3 Koelwagen/FRIGO



Stücknummer 317062 Produktgruppe Kleintransporter Spezifikation Kühlaufbau Erstzulassung Jahr 2021 / 11 Kilometerstand 152.952 km

Fahrgestellnummer WMA12VUY8N9001348

Technischer Zustand 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵



L4H3 Maxi Automaat Dubbellucht LED

(A15)





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2 Konfiguration 4x2

Doppelbereifung

2.586 kg Eigengewicht Bruttogewicht 3.500 kg Radstand 449 cm Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine

Tempomat Klimaanlage

Anzahl Airbags

Einparkhilfe Keiner

Elektrische Fensterheber Elektrische Spiegel

Farbe Weiß

Beheizte Spiegel Rückfahrkamera

GPS-Navigation

Antriebsstrang

130 kW (177 Hp) Motorleistung

Kraftstoff Diesel Euro

Antriebstechnik Steuerriemen Getriebeart Automatic Servolenkung

ABS **ASR**

Aufbau

Laderaumlänge 393 cm Laderaumbreite 163 cm Laderaumhöhe 167 cm Ladeflächenhöhe 74 cm Durchfahrtshöhe 158 cm Dachgepäckträger Keiner Seitentüren

Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 2 Sitzbezug Stoff

Kühlanlage

Hersteller Kühlmotor Carrier Modell Kühlmotor xarios 350 Kühlmotor elektrisch

Art der Kühlung Kühlen und Gefrieren Tages-/Nachtkühlung Tages-/Nachtkühlung

Bemerkungen

Bemerkungen L4H3 Maxi Automaat

Dubbellucht LED Carrier-Koeling Euro6 1e

Eigenaar!

Reifen/Räder

Reserverad

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig
















Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



VANS

GROUP KLEYN KI

K(L =YN TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein 33330 33330 Kühlsystem Kraftstoffsystem 00000 3330 Auspuffanlage 00000 Schmiersystem Getriebe 3330 Kupplung 00000 Antrieb 33330

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Kühlanlage

Reifen/Räder

Reifen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reifen und Achsen



Reifengröße: 205/75R16,0 schraubenfeder Scheibenbremsen



Reifengröße: 205/75R16,0 Blattfederung Scheibenbremsen

Legenda für Inspektionsbericht

Sehr guter Zustand
Guter Zustand
Angemessene Staat
Moderate Zustand

Entspricht nicht den Anforderungen