

## OPEL MOVANO 2.3 ac EURO6



Stücknummer 317570  
 Produktgruppe Kleintransporter  
 Spezifikation Koffer  
 Erstzulassung Jahr 2020 / 11  
 Kilometerstand 220.798 km

**Fahrgestellnummer**  
 W0VVVS2601MB228124

Technischer Zustand 

**Bemerkungen**  
 ac dubbellucht  
 ( A15 )



**Preis €17950**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
 Konfiguration 4x2  
 Doppelbereifung  
 Nutzlast 879 kg  
 Eigengewicht 2.621 kg  
 Bruttogewicht 3.500 kg  
 Anhängelast, ungebremst 750 kg  
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 3.500 kg  
 Radstand 433 cm  
 Federungstyp Blattfederung

### Kabine

Art der Kabine Kurze Kabine  
 Art der Kabine Einzelkabine  
 Tempomat  
 Klimaanlage  
 Anzahl Airbags 1  
 Anzahl Airbags 1  
 Einparkhilfe Keiner  
 Elektrische Fensterheber  
 Elektrische Spiegel  
 Trennwand  
 Radio/Kassette  
 GPS-Navigation  
 Navigation Original mit NL-Karte  
 Farbe Weiß  
 Beheizte Spiegel  
 Rückfahrkamera  
 Beleuchtungsart Halogenlampe  
 Bluetooth

### Antriebsstrang

Motorleistung 120 kW (163 Hp)  
 Kraftstoff Diesel  
 Euro 6  
 Antriebstechnik Steuerkette  
 Getriebeart Handschalter  
 Gänge 6  
 Servolenkung  
 ABS  
 ASR  
 Starterbatterie

### Aufbau

Aufbautyp zusätzlich verlängert  
 Laderaumlänge 444 cm  
 Laderaumbreite 213 cm  
 Laderaumhöhe 212 cm  
 Ladeflächenhöhe 104 cm  
 Durchfahrthöhe 208 cm  
 Dachgepäckträger Keiner  
 Verschluss hinten Ladebordwand

### Türen

Zentralverriegelung

### Sitze

Sitzplätze 3  
 Sitzbezug Stoff  
 Sitzverstellung Manuell

### Ladebordwand

Ladebordwand  
 Ladebordwandausführung Heckklappe  
 Tragfähigkeit der Ladebordwand 750 kg  
 Ladebordwandhersteller D Hollandia  
 Ladebordwandmaterial Aluminium  
 Ladebordwandgröße 218x159

### Bemerkungen

Bemerkungen ac dubbellucht

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## OPEL MOVANO 2.3 ac EURO6



Stücknummer 317570  
Produktgruppe Kleintransporter  
Spezifikation Koffer  
Erstzulassung Jahr 2020 / 11  
Kilometerstand 220.798 km

**Fahrgestellnummer**  
W0VVVS2601MB228124

Technischer Zustand 

**Bemerkungen**  
ac dubbellucht

( A15 )



**Preis €17950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Reifen/Räder

Reserverad	
Profil Reserverad	4 %
Reifentyp	Sommerreifen

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes



Elektrisch



### Kabine

Interne



Externe



Lenkung



Federung



Fahrgestell



Bremsen



### Antriebsstrang

Motor allgemein



Kühlsystem



Kraftstoffsystem



Auspuffanlage



Schmiersystem



Getriebe



Kupplung



Antrieb



### Aufbau

Interne Zustand



Externe Zustand



### Ladebordwand

Bedienung



System



### Reifen/Räder

Reifen



1



Reifengröße: 195/75R16,0  
schraubenfeder  
Scheibenbremsen

2



Reifengröße: 195/75R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen

## Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

## Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen