

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Mbox Euro6



Stücknummer 317646
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Geschlossene Kasten
 Erstzulassung Jahr 2020 / 09
 Kilometerstand 193.028 km

Fahrgestellnummer
 W1V9106331P262353

Technischer Zustand

Bemerkungen

L2H2 Mbox + Navi Euro6 Airco Camera
 (A15)



Preis €16750



Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Nutzlast 1.391 kg
 Eigengewicht 2.109 kg
 Bruttogewicht 3.500 kg
 Anhängelast, ungebremst 750 kg
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.000 kg
 Anhängerkupplung
 Radstand 392 cm
 Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
 Tempomat
 Klimaanlage
 Anzahl Airbags 1
 Einparkhilfe Vorder-und Rückseite
 Elektrische Fensterheber
 Elektrische Spiegel
 Trennwand
 GPS-Navigation
 Farbe Grün
 Beheizte Spiegel
 Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 105 kW (143 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 6
 Antriebstechnik Steuerkette
 Getriebeart Handschalter
 Gänge 6
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Laderaumlänge 332 cm
 Laderaumbreite 178 cm
 Laderaumhöhe 191 cm
 Ladeflächenhöhe 63 cm
 Tritt hinten
 Dachgepäckträger Keiner
 Seitentüren 1
 Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 2
 Sitzbezug Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen L2H2 Mbox + Navi Euro6 Airco
 Camera Trekhaak

Reifen/Räder

Reserverad
 Profil Reserverad 8 mm

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 225/65R16,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 225/65R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen