

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI 37 L2H2



Stücknummer 317856  
 Produktgruppe Kleintransporter  
 Spezifikation Geschlossene Kasten  
 Erstzulassung Jahr 2020 / 11  
 Kilometerstand 217.087 km

**Fahrgestellnummer**  
 W1V9076331P262288

Technischer Zustand

**Bemerkungen**  
 L2H2, airco, navi, mbux, camera, pdc,  
 ( A15 )



**Preis €15750**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Ausrüstung

### Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2  
 Konfiguration 4x2  
 Nutzlast 842 kg  
 Eigengewicht 2.658 kg  
 Bruttogewicht 3.500 kg  
 Anhängelast, ungebremst 750 kg  
 Anhängelast Mittelachse, gebremst 2.800 kg  
 Anhängerkupplung  
 Radstand 367 cm  
 Federungstyp Blattfederung

### Kabine

Art der Kabine Einzelkabine  
 Tempomat  
 Klimaanlage  
 Anzahl Airbags 1  
 Einparkhilfe Vorder-und Rückseite  
 Elektrische Fensterheber  
 Elektrische Spiegel  
 Trennwand  
 GPS-Navigation  
 Farbe Grün  
 Wartungshandbuch  
 Beheizte Spiegel  
 Rückfahrkamera

### Antriebsstrang

Motorleistung 105 kW (143 Hp)  
 Kraftstoff Diesel  
 Euro 6  
 Antriebstechnik Steuerkette  
 Getriebeart Handschalter  
 Gänge 6  
 Servolenkung  
 ABS  
 ASR

### Aufbau

Laderaumlänge 310 cm  
 Laderaumbreite 177 cm  
 Laderaumhöhe 197 cm  
 Ladeflächenhöhe 68 cm  
 Durchfahrtshöhe 183 cm  
 Tritt hinten  
 Dachgepäckträger Keiner  
 Seitentüren 1  
 Verschluss hinten Doppeltür

### Sitze

Sitzplätze 2  
 Sitzbezug Stoff

### Bemerkungen

Bemerkungen L2H2, airco, navi, mbux, camera, pdc, trekhaak

### Kontaktinformationen




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

### Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

### Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

### Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

### Reifen/Räder

Reifen

## Reifen und Achsen



Reifengröße: 235/65R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen



Reifengröße: 235/65R16,0  
Blattfederung  
Scheibenbremsen

### Kontaktinformationen



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen