

FIAT DUCATO 2.3 Bakwagen Deuren!



Stücknummer 318086
 Produktgruppe Kleintransporter
 Spezifikation Koffer
 Erstzulassung Jahr 2016 / 03
 Kilometerstand 150.761 km

Fahrgestellnummer
 ZFA25000002A52197

Technischer Zustand 

Bemerkungen

Bakwagen Deuren Airco Navi 150Pk
 (A15)

Preis €11900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Ausrüstung

Fahrgestell

Anzahl der Achsen 2
 Konfiguration 4x2
 Eigengewicht 2.639 kg
 Bruttogewicht 3.500 kg
 Radstand 404 cm
 Federungstyp Blattfederung

Kabine

Art der Kabine Einzelkabine
 Tempomat
 Klimaanlage
 Anzahl Airbags 1
 Einparkhilfe Keiner
 Elektrische Fensterheber
 Elektrische Spiegel
 GPS-Navigation
 Farbe Weiß
 Rückfahrkamera

Antriebsstrang

Motorleistung 109 kW (148 Hp)
 Kraftstoff Diesel
 Euro 5
 Antriebstechnik Steuerriemen
 Getriebeart Automatic
 Servolenkung
 ABS
 ASR

Aufbau

Laderaumlänge 432 cm
 Laderaumbreite 211 cm
 Laderaumhöhe 209 cm
 Ladeflächenhöhe 95 cm
 Durchfahrts Höhe 205 cm
 Tritt hinten
 Dachgepäckträger Keiner
 Verschluss hinten Doppeltür

Sitze

Sitzplätze 3
 Sitzbezug Stoff

Bemerkungen

Bemerkungen Bakwagen Deuren Airco Navi
 150Pk Camera !

Reifen/Räder

Reserverad

Kontaktinformationen




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Anerkannt und fachkundig



Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

Größe



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspektionsbericht

Fahrgestell

Anzeigecodes

Elektrisch

Kabine

Interne

Externe

Lenkung

Federung

Fahrgestell

Bremsen

Antriebsstrang

Motor allgemein

Kühlsystem

Kraftstoffsystem

Auspuffanlage

Schmiersystem

Getriebe

Kupplung

Antrieb

Aufbau

Interne Zustand

Externe Zustand

Reifen/Räder

Reifen

Reifen und Achsen



Reifengröße: 215/75R16,0
schraubenfeder
Scheibenbremsen



Reifengröße: 215/75R16,0
Blattfederung
Scheibenbremsen

Kontaktinformationen



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda für Inspektionsbericht

- Sehr guter Zustand
- Guter Zustand
- Angemessene Staat
- Moderate Zustand
- Entspricht nicht den Anforderungen