# VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI L2H2

| | |
|---|---|
| Stücknummer | 318475 |
| Produktgruppe | Kleintransporter |
| Spezifikation | Geschlossene Kasten |
| Erstzulassung Jahr | 2018 / 05 |
| Kilometerstand | 230.191 km |

**Fahrgestellnummer**
WV1ZZZSYZJ9020981

Technischer Zustand

**Bemerkungen**
L2H2, airco, pdc

( A15 )

## Preis € 12900


Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01


## Ausrüstung

### Fahrgestell

| | |
|---|---|
| Konfiguration | 4x2 |
| Nutzlast | 1.520 kg |
| Eigengewicht | 1.980 kg |
| Bruttogewicht | 3.500 kg |
| Anhängelast, ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast Mittelachse, gebremst | 2.500 kg |
| Anhängerkupplung | √ |
| Radstand | 364 cm |

### Kabine

| | |
|---|---|
| Tempomat | √ |
| Klimaanlage | √ |
| Anzahl Airbags | 2 |
| Einparkhilfe | Vorder-und Rückseite |
| Elektrische Fensterheber | √ |
| Elektrische Spiegel | √ |
| Trennwand | √ |
| Radio/Kassette | √ |
| Farbe | Weiß |
| Beheizte Spiegel | √ |
| Beleuchtungsart | Halogenlampe |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | √ |
| Bluetooth | √ |

### Antriebsstrang

| | |
|---|---|
| Motorleistung | 75 kW (102 Hp) |
| Kraftstoff | Diesel |
| Euro | 6 |
| Antriebstechnik | Steuerriemen |
| Getriebeart | Handschalter |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | √ |
| Gänge | 6 |
| Servolenkung | √ |
| ASR | √ |
| Starterbatterie | √ |

### Aufbau

| | |
|---|---|
| Aufbautyp | verlängert und erhöht |
| Laderaumlänge | 325 cm |
| Laderaumbreite | 176 cm |
| Laderaumhöhe | 196 cm |
| Ladeflächenhöhe | 66 cm |
| Durchfahrtshöhe | 183 cm |
| Dachgepäckträger | Keiner |
| Seitentüren | 1 |
| Verschluss hinten | Doppeltür |

### Türen

| | |
|---|---|
| Zentralverriegelung | √ |

### Sitze

| | |
|---|---|
| Sitzplätze | 3 |
| Sitzbezug | Stoff |
| Sitzverstellung | Manuell |

### Bemerkungen

| | |
|---|---|
| Bemerkungen | L2H2, airco, pdc |

### Reifen/Räder

| | |
|---|---|
| Reserverad | √ |
| Profil Reserverad | 3 % |
| Reifentyp | Sommerreifen |

**Kontaktinformationen**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Anerkannt und fachkundig**

Kleyn Trucks unterscheidet sich von seinen Konkurrenten, indem sie kompetente technische Dienstleistungen, Sicherheit Inspektionen und Reparaturen.

## Größe





Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01


## Inspektionsbericht

### Fahrgestell

| | |
|---|---|
| Anzeigecodes | ●●●●○ |
| Elektrisch | ●●●●○ |

### Kabine

| | |
|---|---|
| Interne | ●●●○○ |
| Externe | ●●●○○ |
| Federung | ●●●●○ |
| Fahrgestell | ●●●●○ |
| Bremsen | ●●●●○ |

### Antriebsstrang

| | |
|---|---|
| Motor allgemein | ●●●○○ |
| Kühlsystem | ●●●●○ |
| Kraftstoffsystem | ●●●●○ |
| Schmiersystem | ●●●○○ |
| Getriebe | ●●●●○ |
| Kupplung | ●●●●○ |
| Antrieb | ●●●●○ |

### Aufbau

| | |
|---|---|
| Interne Zustand | ●●●○○ |
| Externe Zustand | ●●●○○ |

### Reifen/Räder

| | |
|---|---|
| Reifen | ●●●●○ |

## Reifen und Achsen

**1**

Reifengröße: 205/75R16
schraubenfeder
Scheibenbremsen

**2**

Reifengröße: 205/75R16
Blattfederung
Scheibenbremsen

**Kontaktinformationen**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Legenda für Inspektionsbericht**

| | |
|---|---|
| ●●●●● | Sehr guter Zustand |
| ●●●●○ | Guter Zustand |
| ●●●○○ | Angemessene Staat |
| ●●○○○ | Moderate Zustand |
| ●○○○○ | Entspricht nicht den Anforderungen |