

MERCEDES-BENZ EVITO L2 35Kwh Elektrisch!



Nº de referencia 315814
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2020 / 08
Kilometraje 26.854 km

Nº del bastidor
W1V44760313698629

Condición técnica

Observaciones
L2 35Kwh CarPlay Airco 100%-Elektrisch
(A15)

Precio €13800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Carga útil 1.011 kg
Peso en vacío 2.189 kg
Peso bruto 3.200 kg
Distancia entre ejes 320 cm
Tipo de suspensión resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Aire acondicionado
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas
Espejos eléctricos
Tabique
Color Gris
Espejos con calefacción
Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Capacidad del motor (0 Hp)
Combustible eléctrico
Clase de caja de cambios Automático
Dirección asistida
ABS
ASR

Carrocería

Longitud de la caja 249 cm
Ancho de la caja 166 cm
Altura de la caja 133 cm
Altura del piso de la caja de carga 55 cms
Altura de paso 126 cm
Baca Ninguno
Puertas laterales 1
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2 35Kwh CarPlay Airco
100%-Elektrisch Emissievrij
Deuren Pdc!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio
Perfil de la rueda de recambio 8 mm

Información de contacto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:
225/55R17,0
resortes de tracción
Freno de discos



Dimensión de la llanta:
225/55R17,0
resortes de tracción
Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
 Buen estado
 Estado razonable
 Estado moderado
 No cumple con los requisitos