MERCEDES-BENZ VITO 114 L2H1 Automaat Navi!



Nº de referencia 316011 Clase Especificación Año de la primera Kilometraje

Furgoneta Furgoneta cerrada 2021 / 12 142.284 km

Nº del bastidor W1V44760313865987

Condición técnica **Observaciones**





lang, automaat, airco, navi, cruise, trekhaak (A15)

Precio €21900



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes Configuración 4x2 Peso en vacío 2.089 kg Peso bruto 3.050 kg

Gancho de tiro

Distancia entre ejes 320 cm

Tipo de suspensión resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual

Control de velocidad Aire acondicionado Calefacción autónoma

Cantidad de airbags Cantidad de airbags

Ayuda al aparcamiento Ventanas eléctricas

Espejos eléctricos

Tabique

Navegación por GPS

Color Blanco

Guía de mantenimiento Cámara de marcha atrás

Línea de conducción

Combustible

Euro

Tipo de reparto Clase de caja de cambios

Dirección asistida

ABS ASR

Ninguno

Carrocería

Longitud de la caja 246 cm Ancho de la caja 164 cm Altura de la caja 135 cm Altura del piso de la caja de 57 cms

carga

Altura de paso 121 cm Baca Ninguno

Puertas laterales

Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3 Revestimientos para asientos cuero

Observaciones

Observaciones lang, automaat, airco, navi,

cruise, trekhaak

Capacidad del motor 100 Kw (136 Hp)

Cadena de distribución

Automático

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad















Dimensiones





GROUP KLEYN KI

TRAILERS

SERVICES

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento Sistema de combustión 00000 Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330


Carrocería

Condición interior

Condición externos

Neumáticos, llantas

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta 205/65R16,0 resortes de tracción Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado
Buen estado
Estado razonable
Estado moderado

No cumple con los requisitos