

# FORD TRANSIT CONNECT L2 Navi NAP Euro6 AC

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Nº de referencia 316203  
Clase Furgoneta  
Especificación Furgoneta compacta  
Año de la primera 2019 / 08  
Kilometraje 69.003 km

**Nº del bastidor**  
WF0SXXWPGSKL22989

Condición técnica

**Observaciones**  
L2 Navi Airco 100Pk Trekhaak Camera 1e  
( A15 )



**Precio €14800**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamiento

### Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Carga útil	814 kg
Peso en vacío	1.591 kg
Peso bruto	2.405 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	1.136 kg
Gancho de tiro	
Distancia entre ejes	306 cm
Tipo de suspensión	resortes de tracción

### Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	
Aire acondicionado	
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero
Ventanas eléctricas	
Espejos eléctricos	
Tabique	
Navegación por GPS	
Color	Blanco
Guía de mantenimiento	
Espejos con calefacción	

### Línea de conducción

Capacidad del motor	73 Kw (99 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Correa de distribución
Clase de caja de cambios	Manual
Nº de las velocidades	6
Dirección asistida	
ABS	
ASR	

### Carrocería

Longitud de la caja	204 cm
Ancho de la caja	128 cm
Altura de la caja	121 cm
Altura del piso de la caja de carga	57 cms
Altura de paso	114 cm
Baca	incluido rollo
Puertas laterales	1
Puertas traseras	Puerta doble

### Asientos

Nº de asientos	2
Revestimientos para asientos	tela

### Observaciones

Observaciones	L2 Navi Airco 100Pk Trekhaak Camera 1e Eigenaar oh-Historie NAP Imperiaal Euro6!
---------------	---

### Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	
Perfil de la rueda de recambio	9 mm

### Información de contacto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP   KLEYN TRUCKS   KLEYN TRAILERS   KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

Códigos del visualizador

Eléctrico

### Cabina

Interior

Externos

Dirección de mandos

Suspensión

Chasis

Frenos

### Línea de conducción

Motor en general

Sistema de enfriamiento

Sistema de combustión

Sistema de escape

Sistema de lubricación

Caja de cambios

Embrague

Transmisión

### Carrocería

Condición interior

Condición externos

### Neumáticos, llantas

Neumáticos

## Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta:  
215/55R16,0  
resortes de tracción  
Freno de discos



Dimensión de la llanta:  
215/55R16,0  
resortes de tracción  
Freno de discos

### Información de contacto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado  
     Buen estado  
     Estado razonable  
     Estado moderado  
     No cumple con los requisitos