

MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 L2H2 RWD MBUX

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Nº de referencia 316712
Clase Furgoneta
Especificación Furgoneta cerrada
Año de la primera 2019 / 12
Kilometraje 175.624 km

Nº del bastidor
WDB9076331P059126

Condición técnica

Observaciones
L2H2 RWD MBUX Euro6
(A15)

Precio €15750



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes 2
Configuración 4x2
Carga útil 1.365 kg
Peso en vacío 2.135 kg
Peso bruto 3.500 kg
Peso max. remolcable sin freno 750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro 2.000 kg
Distancia entre ejes 367 cm
Tipo de suspensión Ballestas

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual
Control de velocidad
Aire acondicionado
Cantidad de airbags Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento Ninguno
Ventanas eléctricas
Espejos eléctricos
Tabique
Color Blanco

Línea de conducción

Capacidad del motor 84 Kw (114 Hp)
Combustible Diésel
Euro 6
Tipo de reparto Cadena de distribución
Clase de caja de cambios Manual
Nº de las velocidades 6
Dirección asistida
ABS
ASR

Carrocería

Longitud de la caja 330 cm
Ancho de la caja 178 cm
Altura de la caja 191 cm
Altura del piso de la caja de carga 68 cms
Altura de paso 181 cm
Escalón trasero
Baca Ninguno
Puertas laterales 1
Puertas traseras Puerta doble

Asientos

Nº de asientos 3
Revestimientos para asientos tela

Observaciones

Observaciones L2H2 RWD MBUX Euro6

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio

Información de contacto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad



Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

