MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 FULL-LED Automaat

Nº de referencia	317972
Clase	Furgoneta
Especificación	Furgoneta cerrada
Año de la primera	2020 / 03
Kilometraje	191.133 km
Nº del bastidor	
WDF44760313614483	

Condición técnica

Observaciones

L2 FULL-LED Automaat Airco/ECC Camera (A15)

Precio € 19800

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Número de ejes	2
Configuración	4x2
Neumáticos gemelos	√
Carga útil	809 kg
Peso en vacío	1.991 kg
Peso bruto	2.800 kg
Peso max. remolcable sin freno	750 kg
Peso max. remolcable con freno, Eje centro	2.500 kg
Gancho de tiro	√
Distancia entre ejes	320 cm
Tipo de suspensión	resortes de tracción

Cabina

Tipo de cabina	Cabina individual
Control de velocidad	√
Aire acondicionado	√
Cantidad de airbags	Cantidad de airbags
Ayuda al aparcamiento	Delantero y trasero.
Ventanas eléctricas	√
Espejos eléctricos	√
Tabique	√
Navegación por GPS	√
Color	Gris
Metálico	√
Cámara de marcha atrás	√

Línea de conducción

Capacidad del motor	100 Kw (136 Hp)
Combustible	Diésel
Euro	6
Tipo de reparto	Cadena de distribución
Clase de caja de cambios	Automático
Dirección asistida	√
ABS	√
ASR	√

Carrocería

Longitud de la caja	246 cm
Ancho de la caja	164 cm
Altura de la caja	135 cm
Altura del piso de la caja de carga	57 cms
Altura de paso	121 cm
Baca	estándar
Puertas laterales	1
Puertas traseras	Puerta elevadora

Asientos

Nº de asientos	3
Revestimientos para asientos	tela

Observaciones

Observaciones	L2 FULL-LED Automaat Airco/ECC Camera Trekhaak Bumpers-Kleur Lm-Velgen Euro6!

Neumáticos, llantas

Rueda de recambio	√

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones



KLEYN VANS

KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interior	●●●●○
Externos	●●●●○
Dirección de mandos	●●●●○
Suspensión	●●●●○
Chasis	●●●●○
Suspensión de ruedas	●●●○○
Frenos	●●●●○

Línea de conducción

Motor en general	●●●○○
Sistema de enfriamiento	●●●●○
Sistema de combustión	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubricación	●●●●○
Caja de cambios	●●●●○
Embrague	●●●●○
Transmisión	●●●●○

Carrocería

Condición interior	●●●○○
Condición externos	●●●○○

Neumáticos, llantas

Neumáticos	●●●●○

Neumáticos / ejes

1

Dimensión de la llanta: 225/55R17,0
resortes de tracción
Freno de discos

2

Dimensión de la llanta: 225/55R17,0
resortes de tracción
Freno de discos

Información de contacto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

●●●●●	Muy buen estado
●●●●○	Buen estado
●●●○○	Estado razonable
●●○○○	Estado moderado
●○○○○	No cumple con los requisitos