VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 ac EURO6



Nº de referencia 318376 Clase Furgoneta Especificación Caja cerrada Año de la primera 2022 / 01 Kilometraje 96.921 km

Nº del bastidor WV3ZZZSZZN9019271

Precio €22950

Condición técnica **Observaciones** ac EURO6

(A15)









Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamiento

Chasis

Configuración 4x2 Carga útil 880 kg Peso en vacío 2.620 kg Peso bruto 3.500 kgPeso max. remolcable sin freno 750 kg Peso max. remolcable con 2.500 kg freno, Eje centro Distancia entre ejes

Cabina

Tipo de cabina Cabina individual Control de velocidad Aire acondicionado Número de bolsas de aire Ninguno Ayuda al aparcamiento

Ventanas eléctricas Espejos eléctricos Radio-casete

Color Multicolor

Espejos con calefacción Tipo de iluminación Bluetooth

Lámparas halógenas

449 cm

Línea de conducción

Capacidad del motor 75 Kw (102 Hp) Combustible Diésel Euro

Correa de distribución Tipo de reparto

Clase de caja de cambios Manual Nº de las velocidades Dirección asistida

ABS

ASR

Batería de arranque

Carrocería

Modelo de la carrocería extra prolongado Longitud de la caja 423 cm Ancho de la caja 211 cm Altura de la caja 227 cm Altura del piso de la caja de 94 cms carga Altura de paso 220 cm Ninguno Baca Puertas traseras Puerta elevadora

Puertas

Cerradura central

Asientos

Nº de asientos 3 Configuración de los asientos 1+2 Revestimientos para asientos tela Ajuste del asiento A mano

Puerta elevadora

Puerta elevadora

Clase de la puerta elevadora Puerta elevadora posterior Marca de la puerta elevadora Dhollandia dhlm.10 Material de la puerta elevadora Aluminio Dimensiónes de la puerta 160x218 elevadora

Observaciones

Bateria para rampa de carga

Observaciones ac EURO6

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Reconocimiento y profesionalidad












Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

Dimensiones





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Informe de inspección

Chasis

Códigos del visualizador 0000 Eléctrico 00000

Cabina

Interior 00000 0000 Externos Dirección de mandos 00000 Suspensión 00000 00000 Chasis Frenos 00000

Línea de conducción

Motor en general 0000 0000 Sistema de enfriamiento Sistema de combustión 00000 Sistema de escape Sistema de lubricación 0000 Caja de cambios 0000 Embrague 00000 Transmisión 33330

Carrocería

Condición interior 0000 0000 Condición externos

Puerta elevadora

Manejo Sistema 00000

Neumáticos / ejes



Dimensión de la llanta: 205/75R16 resortes de tracción Freno de discos



Dimensión de la llanta: 205/75R16 **Ballestas** Freno de discos

Información de contacto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Explicación para el informe de inspección

Muy buen estado Buen estado Estado razonable Estado moderado

No cumple con los requisitos