# MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 L2H2 Mbux LED A

| | |
|---|---|
| Nº de referencia | 318401 |
| Clase | Furgoneta |
| Especificación | Furgoneta cerrada |
| Año de la primera | 2022 / 10 |
| Kilometraje | 106.783 km |

**Nº del bastidor**
W1V9076331P497253

Condición técnica

**Observaciones**
L2H2 Mbux LED Automaat Distronic RWD ( A15 )

## Precio € 35900


Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01


## Equipamiento

### Chasis

| | |
|---|---|
| Configuración | 4x2 |
| Peso en vacío | 2.426 kg |
| Peso bruto | 3.500 kg |
| Distancia entre ejes | 367 cm |

### Cabina

| | |
|---|---|
| Tipo de cabina | Cabina individual |
| Control de velocidad | √ |
| Aire acondicionado | √ |
| Número de bolsas de aire | 2 |
| Calefacción autónoma | √ |
| Ayuda al aparcamiento | Delantero y trasero. |
| Ventanas eléctricas | √ |
| Espejos eléctricos | √ |
| Tabique | √ |
| Radio-casete | √ |
| Carplay | √ |
| Navegación por GPS | √ |
| Color | Negro |
| Metálico | √ |
| Espejos con calefacción | √ |
| Cámara de marcha atrás | √ |
| Tipo de iluminación | Lámparas led |
| Asistente de carril | √ |
| Control de climatización de carril | √ |
| Bluetooth | √ |
| Sensor de punto ciego | √ |

### Línea de conducción

| | |
|---|---|
| Capacidad del motor | 125 Kw (170 Hp) |
| Combustible | Diésel |
| Euro | 6 |
| Tipo de reparto | Cadena de distribución |
| Clase de caja de cambios | Automático |
| Dirección asistida | √ |
| ABS | √ |
| ASR | √ |
| Batería de arranque | √ |

### Carrocería

| | |
|---|---|
| Longitud de la caja | 333 cm |
| Ancho de la caja | 177 cm |
| Altura de la caja | 196 cm |
| Altura del piso de la caja de carga | 183 cms |
| Altura de paso | 68 cm |
| Escalón trasero | √ |
| Baca | Ninguno |
| Puertas laterales | 1 |
| Puertas traseras | Puerta doble |

### Puertas

| | |
|---|---|
| Cerradura central | √ |

### Asientos

| | |
|---|---|
| Nº de asientos | 3 |
| Configuración de los asientos | 1+2 |
| Revestimientos para asientos | tela |
| Ajuste del asiento | A mano |

### Observaciones

| | |
|---|---|
| Observaciones | L2H2 Mbux LED Automaat Distronic RWD Euro6 Airco! |

### Neumáticos, llantas

| | |
|---|---|
| Rueda de recambio | √ |
| Perfil de la rueda de recambio | 8 % |
| Tipo de neumático | Neumáticos de invierno |

**Información de contacto**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444


**Reconocimiento y profesionalidad**

Kleyn Trucks se diferencia de sus competidores, ofreciendo servicios de expertos técnicos, inspecciones de seguridad y reparación.

## Dimensiones




Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

## Informe de inspección

### Chasis

| | |
|---|---|
| Códigos del visualizador | ●●●●○ |
| Eléctrico | ●●●●○ |

### Cabina

| | |
|---|---|
| Interior | ●●●○○ |
| Externos | ●●●●○ |
| Dirección de mandos | ●●●●○ |
| Suspensión | ●●●●○ |
| Chasis | ●●●●○ |
| Frenos | ●●○○○ |

### Línea de conducción

| | |
|---|---|
| Motor en general | ●●●●○ |
| Sistema de enfriamiento | ●●●●○ |
| Sistema de combustión | ●●●●○ |
| Sistema de escape | ●●●●○ |
| Sistema de lubricación | ●●●●○ |
| Caja de cambios | ●●●●○ |
| Embrague | ●●●●○ |
| Transmisión | ●●●●○ |

### Carrocería

| | |
|---|---|
| Condición interior | ●●●●○ |
| Condición externos | ●●●○○ |

### Neumáticos, llantas

| | |
|---|---|
| Neumáticos | ●○○○○ |

## Neumáticos / ejes

**1**

Dimensión de la llanta: 235/65R16
Ballestas
Freno de discos

**2**

Dimensión de la llanta: 235/65R16
Ballestas
Freno de discos

**Información de contacto**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Explicación para el informe de inspección**

| | |
|---|---|
| ●●●●● | Muy buen estado |
| ●●●●○ | Buen estado |
| ●●●○○ | Estado razonable |
| ●●○○○ | Estado moderado |
| ●○○○○ | No cumple con los requisitos |