

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 Kipper Kist Euro6

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Numéro de référence 314419  
Genre Camionnette  
Spécification Plateau  
Année 2021 / 11  
Kilométrage 153 295 km

**Numéro de châssis**  
W1V9071531N149584

Condition technique

### Remarques

kipper, kist, airco, mbux, navi, trekhaak  
( A15 )

**Prix €19900**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Pneus jumelés  
Poids net 2 905 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Crochet d'attelage  
Empattement 367 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement Aucun  
Vitres électriques  
Couleur Blanc

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 120 Kw (163 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Chaîne de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 6  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Longueur de la caisse 307 cm  
Largeur de la caisse 204 cm  
Hauteur de la caisse 40 cm  
Hauteur du plancher de chargement 100 cm  
Galerie Aucun  
Fermeture arrière Hayon élévateur

### Chaises

Places assises 3  
Revêtement de siège Housse de chaise

### Remarques

Remarques kipper, kist, airco, mbux, navi, trekhaak

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

Carrosserie

État interne

État extérieur

### Benne

Commandes

Système basculant

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 195/75R16,0  
à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 0/0R0,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences