

# MERCEDES-BENZ CITAN 110 CDI L1 PRO Mbus Euro6



Numéro de référence 314813  
 Genre Camionnette  
 Spécification Camionnette  
 Année 2022 / 08  
 Kilométrage 94 649 km

**Numéro de châssis**  
 W1V4206231U320039

Condition technique

**Remarques**  
 L1 PRO Mbus Euro6 Airco 95Pk Euro6 1e  
 ( A15 )

**Prix € 15300**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Nombre d'essieux   | 2                  |
| Configuration      | 4x2                |
| Poids net          | 1 585 kg           |
| Poids nominal brut | 2 021 kg           |
| Empattement        | 270 cm             |
| Type de suspension | ressort hélicoïdal |

### Cabine

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Type de cabine           | Cabine simple |
| Tempomat                 | ✓             |
| Air conditionné          | ✓             |
| Nombre d'airbags         | 2             |
| Aide au stationnement    | l'arrière     |
| Vitres électriques       | ✓             |
| Rétroviseurs électriques | ✓             |
| Cloison intermédiaire    | ✓             |
| Couleur                  | Argent        |
| Métallique               | ✓             |
| Miroirs chauffants       | ✓             |

### Ligne d'entraînement

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Puissance du moteur        | 70 Kw (95 Hp)            |
| Type de carburant          | Gas-oil                  |
| Norme Euro                 | 6                        |
| Type de distribution       | Courroie de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle           |
| Vitesses                   | 6                        |
| Direction assistée         | ✓                        |
| ABS                        | ✓                        |
| ASR                        | ✓                        |

### Carroserie

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Longueur de la caisse             | 160 cm       |
| Largeur de la caisse              | 134 cm       |
| Hauteur de la caisse              | 122 cm       |
| Hauteur du plancher de chargement | 52 cm        |
| Hauteur de passage                | 113 cm       |
| Galerie                           | Aucun        |
| Fermeture arrière                 | Porte double |

### Chaises

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Places assises      | 2        |
| Revêtement de siège | en tissu |

### Remarques

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Remarques | L1 PRO Mbus Euro6 Airco<br>95Pk Euro6 1e Eigenaar! |
|-----------|----------------------------------------------------|

### Coordonnées




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage



Électrique



### Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



### Carrosserie

État interne



État extérieur



### Pneus/roues

Pneus



## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/60R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 0/0R0,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à tambour

### Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences