

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 Bakwagen Laadkl

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES



Numéro de référence 316943
Genre Camionnette
Spécification Fourgon
Année 2016 / 06
Kilométrage 164 367 km

Numéro de châssis
WDB9061351N668381

Condition technique

Remarques

gesloten laadbak, laadklep, zijdeur,
(A15)



Prix €15750

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 630 kg
Poids net 2 870 kg
Poids nominal brut 3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 000 kg
Empattement 433 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Air conditionné
Nombre d'airbags 1
Aide au stationnement Aucun
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Couleur Vert
Guide d'entretien
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 95 Kw (129 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 5
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Automatique
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Longueur de la caisse 443 cm
Largeur de la caisse 212 cm
Hauteur de la caisse 223 cm
Hauteur du plancher de chargement 93 cm
Hauteur de passage 220 cm
Galerie Aucun
Portières latérales 1
Fermeture arrière Hayon élévateur

Chaises

Places assises 2
Revêtement de siège en tissu

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon de fermeture
Capacité du hayon 750 kg
Marque du hayon dhollandia dhlm 10
Grandeur du plateau 160x218

Remarques

Remarques gesloten laadbak, laadklep, zijdeur, automaat, airco, 164000

Pneus/roues

Roue de secours

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Hayon

Commandes

Système

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus:235/65R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus:235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences