

## FORD TRANSIT CUSTOM ac automatique EURO6



Numéro de référence 317857  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2022 / 07  
Kilométrage 70 076 km

**Numéro de châssis**  
WF0YXXTTGYNJ25969

Condition technique

**Remarques**  
ac automatique EURO6 pdc camera carplay  
( A15 )



**Prix €25950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Type de plancher 1 009 kg  
Poids net 1 991 kg  
Poids nominal brut 3 000 kg  
Capacité de remorquage non freiné 750 kg  
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 1 630 kg  
Empattement 293 cm  
Jantes en aluminium  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 2  
Aide au stationnement Avant et arrière  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Système GPS  
Couleur Argent  
Miroirs chauffants  
Caméra de recul

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 95 Kw (129 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Automatique  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Modèle construction rallongé  
Longueur de la caisse 248 cm  
Largeur de la caisse 172 cm  
Hauteur de la caisse 138 cm  
Hauteur du plancher de chargement 52 cm  
Hauteur de passage 131 cm  
Galerie Aucun  
Portières latérales 1  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 3  
Revêtement de siège en cuir

### Remarques

Remarques ac automatique EURO6 pdc camera carplay

### Pneus/roues

Roue de secours

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 215/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 215/65R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences