

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 ac automaat EUR



Cikkszám 317861
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Zárt áruszállító
Első 2019 / 11
Kilométerszámláló 147 878 km

Alvázszám
WDB9106331P120389

Műszaki állapot
Megjegyzések
ac automaat EURO6 camera navi Mbox
(A15)



Ár € 21950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	1 402 kg
Önsúly	2 098 kg
Peso bruto	3 500 kg
Tömege fékezetlen	750 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése	2 000 kg
Vontatóhorog	✓
Tengelytáv	392 cm
Felfüggesztés típusa	rugós felfüggesztés

Fülke

Fülke fajtája	Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás	✓
Légkondicionálás	✓
Légzsákok száma	1
Parkolási támogatás	Nincs
Elektromos ablak	✓
Elektromos tükrök	✓
Válaszfal	✓
GPS navigáció	✓
Szín	Kék
Fűtött tükrök	✓
Tolatókamera	✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény	105 Kw (143 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	6
Eloszlás típusa	Lánchajtás
Sebességváltó fajtája	Automatikus
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Felépítmény

Felépítmény fajtája	hosszabbított
Raktér hossza	333 cm
Raktér szélessége	177 cm
Raktér magassága	173 cm
Rakodófelület magassága	58 cm
Magasságkorlátozás	165 cm
Hátsó lépcső	✓
Tetőcsomagtartó	görgővel
Oldalajtók	2
Hátsó ajtók	kétajtós

Ülések

Ülések száma	2
Üléshuzat	Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések	ac automaat EURO6 camera navi Mbox carplay
--------------	--

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól azáltal, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 225/65R16,0
spirálrugó
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 225/65R16,0
rugós felfüggesztés
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek