

# VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 L3H3 Automaat Euro6

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 313198  
Tipo Furgoni  
Specifica Furgone  
Anno 2021 / 05  
Chilometri 94.294 km

**Numero telaio**  
WV1ZZZSYZM9046985

Condizione tecnica

**Osservazioni**  
L3H3 Automaat Euro6 CarPlay Camera  
( A15 )

**Prezzo €24450**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Peso massimo 1.512 kg  
Pesa tara 1.988 kg  
Peso lordo 3.500 kg  
Massa non frenato 750 kg  
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 3.000 kg  
Passo 364 cm  
Tipo di sospensione sospensione balestra

### Cabina

Tipo della cabina cabina corta  
Cruise control  
Aria condizionata  
Nr. di airbag 2  
Assistenza al parcheggio Nessuno  
Finestrini a comando elettrico  
Retrovisori a comando elettrico  
Colore Bianco  
Specchietti riscaldati  
Telecamera di retromarcia

### Linea di trasmissione

Potenza del motore 103 kW (140 Hp)  
Tipo di carburante gasolio  
Euro 6  
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione  
Genre del cambio Automatico  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 320 cm  
Larghezza cassone 176 cm  
Altezza cassone 195 cm  
Altezza pianale 57 cm  
Gradino posteriore  
Imperiale Nessuno  
Porte laterali 1  
Porta posteriore doppia porta

### Sedili

Posti 2  
Foderame dei sedili telo

### Osservazioni

Osservazioni L3H3 Automaat Euro6 CarPlay  
Camera Sidebars NAP!

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Codici display cruscotto 

Elettrico 

### Cabina

Interno 

Esterno 

Colonna dello sterzo 

Sospensione 

Telaio 

Freni 

### Linea di trasmissione

Motore generale 

Sistema di raffreddamento 

Sistema carburante 

Scarico 

Impinato di lubrificazione 

Cambio 

Frizione 

Propulsione 

### Sovrastruttura

Condizione interna 

Condizione esterna 

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici 

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
205/75R16,0  
molla elicoidale  
Freni a disco



Dimensione pneumatici:  
205/75R16,0  
sospensione balestra  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

 Molto buono stato  
 Buono stato  
 Stato di conservazione discreto  
 Stato moderato  
 Non soddisfa i requisiti