

MERCEDES-BENZ VITO 114 Lang PDC Camera!



Codice 315389
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2021 / 06
Chilometri 71.418 km

Numero telaio
W1V44760313867540

Condizione tecnica

Osservazioni
Lang, Airco, Camera, Parkeersensoren,
(A15)

Prezzo € 18300

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	1.194 kg
Pesa tara	1.856 kg
Peso lordo	3.050 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	1.700 kg
Passo	320 cm
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Cruise control	
Aria condizionata	
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico	
Retrovisori a comando elettrico	
Parete divisoria	
Sistema GPS	
Colore	Bianco
Specchietti riscaldati	
Telecamera di retromarcia	

Linea di trasmissione

Potenza del motore	100 kW (136 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	6
Tipo di distribuzione	Catena di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	6
Servosterzo	
ABS	
ASR	

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	250 cm
Larghezza cassone	166 cm
Altezza cassone	132 cm
Altezza pianale	56 cm
Altezza libera	126 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	3
Foderame dei sedili	telo

Osservazioni

Osservazioni	Lang, Airco, Camera, Parkeersensoren, Deuren, Cruise, Euro 6, 140 PK!
--------------	---

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	
Profilo ruota di scorta	5 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
205/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti