

FORD TRANSIT 330 AC CAMERA EURO6



Codice 316252
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2021 / 11
Chilometri 85.456 km

Numero telaio
WF0YXXTTGYMC83832

Condizione tecnica

Osservazioni
AC NAVI CAMERA 3-ZITS EURO6
(A15)

Prezzo € 18950



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.171 kg
Pesa tara 2.029 kg
Peso lordo 3.200 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.800 kg
Passo 330 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 2
Assistenza al parcheggio Anteriore e posteriore
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Sistema GPS
Colore Bianco
Specchietti riscaldati
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 95 kW (129 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Cinghia di trasmissione
Genre del cambio Cambio manuale
Numero di marche 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura allungato
Lunghezza cassone 280 cm
Larghezza cassone 170 cm
Altezza cassone 140 cm
Altezza pianale 60 cm
Altezza libera 130 cm
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni AC NAVI CAMERA 3-ZITS EURO6

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta
Profilo ruota di scorta 5 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
215/65R16,0
molla elicoidale
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
215/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti