MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 L2H2 3.5T-Trekha



Codice 316304 Tipo Furgoni Specifica Furgone Anno 2017 / 05 Chilometri 101.878 km

Numero telaio WDB9066331P373718

Condizione tecnica

Osservazioni

L2H2 3.5T-Trekhaak Airco 163Pk Euro6!

(A15)





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Peso massimo 1.015 kg Pesa tara 2.485 kg Peso Iordo 3.500 kg Massa non frenato 750 kg Asse centrale del carico del 3.500 kg

rimorchio, frenato Gancio traino

Passo 367 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Aria condizionata

Nr. di airbag Nessuno

Assistenza al parcheggio Finestrini a comanda elettrico

Retrovisori a comando elettrico

Sistema GPS

Colore Bianco

Specchietti riscaldati

Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 120 kW (163 Hp)

Tipo di carburante gasolio

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione Genre del cambio Cambio manuale

Numero di marche

Servosterzo

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 348 cm Larghezza cassone 176 cm Altezza cassone 192 cm Altezza pianale 68 cm Altezza libera 183 cm

Gradino posteriore

Imperiale Nessuno

Porte laterali

Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 2 Foderame dei sedili telo Sedile di comfort sinistra

Osservazioni

L2H2 3.5T-Trekhaak Airco Osservazioni

163Pk Euro6!

Euro

6

ABS **ASR**

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati














Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni





LEYN KLEYN K

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione


Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatic 235/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti