

MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 Bakwagen Laadkl

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Codice 316870
Tipo Furgoni
Specifica Cassone
Anno 2022 / 11
Chilometri 86.868 km

Numero telaio
W1V9071351N210174

Condizione tecnica

Osservazioni
Bakwagen Laadklep, L3, Airco, Mbox, Navi,
(A15)

Prezzo €33450



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Passo 433 cm
Argano
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 2
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Sistema GPS
Colore Bianco
Specchietti riscaldati
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 125 kW (170 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genere del cambio Cambio manuale
Numero di marce 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 437 cm
Larghezza cassone 208 cm
Altezza cassone 217 cm
Altezza pianale 90 cm
Altezza libera 205 cm
Imperiale Nessuno
Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo
Sedile di comfort sinistra

Sponda idraulica

Sponda idraulica
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura
Potenza sponda idraulica 750 kg
Marca della sponda idraulica palgfinger
Dimensione della sponda idraulica 212x160

Osservazioni

Osservazioni Bakwagen Laadklep, L3, Airco, Mbox, Navi, Cruise, Euro 6, 170 PK!

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto



Elettrico



Cabina

Interno



Esterno



Colonna dello sterzo



Sospensione



Telaio



Sospensione



Freni



Linea di trasmissione

Motore generale



Sistema di raffreddamento



Sistema carburante



Scarico



Impinato di lubrificazione



Cambio



Frizione



Propulsione



Sovrastruttura

Sovrastruttura



Condizione interna



Condizione esterna



Sponda idraulica

Comandi



Sistemi



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1 Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco



2 Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti