# MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 Bakwagen Laadki



Codice 317025 Tipo Furgoni Specifica Cassone Anno 2022 / 12 Chilometri 101.700 km

Numero telaio

Osservazioni

(A15)

W1V9071351N216304

Condizione tecnica









Bakwagen Laadklep, Zijdeur, L3, Airco,

KvK 11044363

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren The Netherlands

BTW/VAT NL807901337B01

SWIFT/BIC: RABONL2U

IBAN: NL32RABO0317847430







Prezzo €33900

#### **Attrezzature**

Telaio

Nr. assali Configurazione 4x2 Pesa tara 2.665 kg Peso Iordo 3.500 kgPasso 433 cm

Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta

Cruise control Aria condizionata

Nr. di airbag 2 Assistenza al parcheggio Nessuno

Finestrini a comanda elettrico

Retrovisori a comando elettrico

Sistema GPS Colore

Specchietti riscaldati

Telecamera di retromarcia

#### Linea di trasmissione

Potenza del motore 125 kW (170 Hp) Tipo di carburante gasolio

Tipo di distribuzione Catena di trasmissione Genre del cambio Cambio manuale

Bianco

Servosterzo

**ASR** 

#### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 437 cm Larghezza cassone 208 cm Altezza cassone 215 cm Altezza pianale 91 cm Altezza libera 205 cm Imperiale Nessuno

Porte laterali

Porta posteriore sponda idraulica

Sedili

Posti 3 Foderame dei sedili telo Sedile di comfort sinistra

#### Sponda idraulica

Sponda idraulica

Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura Potenza sponda idraulica 750 kg Marca della sponda idraulica palgfinger 212x160 Dimensione della sponda

idraulica

Osservazioni

Osservazioni Bakwagen Laadklep, Zijdeur,

L3, Airco, Mbux, Navi, Camera,

Euro 6, 170 PK!

Numero di marche

ABS

#### Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Esperti ed autorizzati
















Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

#### **Dimensioni**





GROUP KLEYN KL

KLEYN TRAILERS



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

## Rapporto di ispezione

#### Telaio

Codici display cruscotto

#### Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

#### Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 00000 00000 Sistema carburante Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 0000 Frizione 00000 Propulsione 33330

#### Sovrastruttura

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna


#### Sponda idraulica

#### Pneumatici/Ruote

Pneumatici



#### Pneumatici e assali



235/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco



Dimensione pneumatici: 235/65R16,0 sospensione balestra Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

#### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato

Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti