VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 AC De

Codice	317358
Tipo	Furgoni
Specifica	Furgone
Anno	2013 / 06
Chilometri	291.329 km

Numero telaio
WV1ZZZ7HZDX019457

Condizione tecnica

Osservazioni
L1H1 AC Deuren Trekhaak Lm-Velgen (A15)

Prezzo € 7300

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Peso massimo	842 kg
Pesa tara	1.758 kg
Peso lordo	2.600 kg
Massa non frenato	750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato	2.200 kg
Gancio traino	√
Passo	300 cm
Cerchi in lega	√
Tipo di sospensione	molla elicoidale

Cabina

Tipo della cabina	cabina corta
Aria condizionata	√
Nr. di airbag	2
Assistenza al parcheggio	Anteriore
Finestrini a comanda elettrico	√
Retrovisori a comando elettrico	√
Parete divisoria	√
Sistema GPS	√
Colore	Argento
Metallico	√
Specchietti riscaldati	√

Linea di trasmissione

Potenza del motore	75 kW (102 Hp)
Tipo di carburante	gasolio
Euro	5
Tipo di distribuzione	Cinghia di trasmissione
Genre del cambio	Cambio manuale
Numero di marche	5
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√

Sovrastruttura

Lunghezza cassone	238 cm
Larghezza cassone	164 cm
Altezza cassone	138 cm
Altezza pianale	57 cm
Altezza libera	131 cm
Imperiale	Nessuno
Porte laterali	1
Porta posteriore	doppia porta

Sedili

Posti	2
Foderame dei sedili	pelle finta

Osservazioni

Osservazioni	L1H1 AC Deuren Trekhaak Lm-Velgen LEER!

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta	√
Profilo ruota di scorta	7 mm

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto	●●●●●
Elettrico	●●●●●

Cabina

Interno	●●●●●
Esterno	●●●●●
Colonna dello sterzo	●●●●●
Sospensione	●●●●●
Telaio	●●●●●
Freni	●●●●●

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●●
Sistema di raffreddamento	●●●●●
Sistema carburante	●●●●●
Scarico	●●●●●
Impinato di lubrificazione	●●●●●
Cambio	●●●●●
Frizione	●●●●●
Propulsione	●●●●●

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●●●
Condizione esterna	●●●●●

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●●●

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici:
255/45R18,0
molla elicoidale
Freni a disco

2

Dimensione pneumatici:
255/45R18,0
molla elicoidale
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●	Molto buono stato
●●●●●	Buono stato
●●●●●	Stato di conservazione discreto
●●●●●	Stato moderato
●●●●●	Non soddisfa i requisiti