

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 EURO6 1.8i benzina

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Codice 318046
Tipo Furgoni
Specifica Furgone
Anno 2019 / 03
Chilometri 203.745 km

Numero telaio
WDB9066351P398059

Condizione tecnica

Osservazioni
EURO6 1.8i benzine ac automaat navi
(A15)



Prezzo € 16950

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01



Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 1.227 kg
Pesa tara 2.273 kg
Peso lordo 3.500 kg
Massa non frenato 750 kg
Asse centrale del carico del rimorchio, frenato 2.000 kg
Gancio traino
Passo 433 cm
Tipo di sospensione sospensione balestra

Cabina

Tipo della cabina cabina corta
Cruise control
Aria condizionata
Nr. di airbag 1
Assistenza al parcheggio Nessuno
Finestrini a comando elettrico
Retrovisori a comando elettrico
Parete divisoria
Colore Bianco
Specchietti riscaldati
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Potenza del motore 115 kW (156 Hp)
Tipo di carburante benzina
Euro 6
Tipo di distribuzione Catena di trasmissione
Genre del cambio Automatico
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Modello della sovrastruttura rialzato e allungato extra
Lunghezza cassone 432 cm
Larghezza cassone 176 cm
Altezza cassone 193 cm
Altezza pianale 79 cm
Altezza libera 183 cm
Gradino posteriore
Imperiale Nessuno
Porte laterali 1
Porta posteriore doppia porta

Sedili

Posti 3
Foderame dei sedili telo

Osservazioni

Osservazioni EURO6 1.8i benzine ac automaat navi Bluetooth camera cruise control 1ste eigenaar org Holland

Pneumatici/Ruote

Ruota di scorta
Profilo ruota di scorta 5 mm

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
235/65R16,0
sospensione balestra
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti