

## MERCEDES-BENZ VITO 116 L3 XL Automaat!



Número de 311891  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2021 / 09  
Quilometragem 95 876 km

**Número do chassi**  
W1V44760513909163

Condição técnica

**Observações**  
L3 XXL Automaat Airco Stoelverwarming  
( A15 )

**Preço €24990**



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 2  
Configuração 4x2  
Capacidade de carga 778 kg  
Tara 2 022 kg  
Peso bruto 2 800 kg  
Massa sem travões 750 kg  
Eixo central do reboque, travado 2 000 kg  
Distância entre os eixos 343 cm  
Jante de metal leve  
Tipo de suspensão mola espiral

### Cabina

Tipo de cabina cabina simples  
Cruise control  
Ar condicionado  
Número airbags 2  
Assistência de estacionamento Frente e traseira  
Janelas eléctricas  
Espelhos eléctricos  
Compartimento/ divisão  
Navegação GPS  
Cor Branco  
Espelhos aquecidos  
Câmera reversa

### Linha de transmissão

Potência do motor 120 kW (163 HP)  
Combustível Diesel  
Euro 6  
Tipo de distribuição Correia na mecânica  
Tipo de caixa de mudanças Automático  
Direção assistida  
ABS  
ASR

### Superstrutura

Comprimento da caixa 270 cm  
Largura da caixa 164 cm  
Altura da caixa 135 cm  
Altura do fundo de carga 57 cm  
Imperial padrão  
Portas laterais 1  
Fecho traseiro porta dupla

### Cadeiras

Número de assentos 3  
Revestimento da cadeira tecido

### Observações

Observações L3 XXL Automaat Airco  
Stoelverwarming Navi 163Pk  
Euro6!

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspeção

### Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

### Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

### Superestrutura

Condição interna

Condição externa

### Pneus/Rodas

Pneus

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 245/45R18,0  
mola espiral  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 245/45R18,0  
mola espiral  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado  
 Bom estado  
 Razoável estado  
 Moderado estado  
 Não atende aos requisitos