FIAT DUCATO 33 2.3 AC AUTOMAAT EURO6

Número de	312703
Categoria	Carrinha
Especificação	Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização	2020 / 08
Quilometragem	161 861 km

Número do chassi
ZFA25000002P46867

Condição técnica

Observações
FULL CLIMA AUTOMAAT CAMERA NAVI
(A15)

Preço € 16950

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 250 kg
Tara	2 090 kg
Peso bruto	3 340 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 500 kg
Bola de reboque	√
Distância entre os eixos	345 cm
Jante de metal leve	√
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	√
Ar condicionado	√
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	√
Espelhos eléctricos	√
Compartimento/ divisão	√
Navegação GPS	√
Cor	Prata
Metálico	√
Câmera reversa	√

Linha de transmissão

Potência do motor	103 kW (140 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	√
ABS	√
ASR	√

Superstrutura

Modelo da superestrutura	prolongado
Comprimento da caixa	300 cm
Largura da caixa	186 cm
Altura da caixa	163 cm
Altura do fundo de carga	56 cm
Altura livre	149 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	FULL CLIMA AUTOMAAT CAMERA NAVI EURO6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva	√

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada

Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interno	●●●●○
Externas	●●●○○
Direcção	●●●●○
Suspensão	●●●●○
Chassi	●●●●○
Travões	●●●●○

Linha de transmissão

Motor Geral	●●●●○
Sistema de refrigeração	●●●●○
Sistema de combustível	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubrificação	●●●●○
Caixa de mudanças	●●●●○
Embraiagem	●●●●○
Sistema de tracção	●●●●○

Superstrutura

Condição interna	●●●○○
Condição externa	●●●○○

Pneus/Rodas

Pneus	●●●●○

Pneus e eixos

1

Tamanho do pneu: 225/75R16,0
mola espiral
Freios a disco

2

Tamanho do pneu: 225/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

●●●●●	Muito bom estado
●●●●○	Bom estado
●●●○○	Razoável estado
●●○○○	Moderado estado
●○○○○	Não atende aos requisitos