


OPEL VIVARO 1.6 L2H1 EDITION Euro6!



Número de 313784
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 06
Quilometragem 137 303 km

Número do chassi
W0VF7D608KV633720

Condição técnica 

Observações
L2H1 EDITION Euro6 Lm-Velgen +
(A15)



Preço € 11750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 305 kg
Tara 1 735 kg
Peso bruto 3 040 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 000 kg
Bola de reboque
Distância entre os eixos 350 cm
Jante de metal leve
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control
Ar condicionado
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas
Espelhos eléctricos
Compartimento/ divisão
Navegação GPS
Cor Prata
Metálico
Câmara reversa

Linha de transmissão

Potência do motor 92 kW (125 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida
ABS
ASR

Superstrutura

Comprimento da caixa 275 cm
Largura da caixa 166 cm
Altura da caixa 137 cm
Altura do fundo de carga 56 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2H1 EDITION Euro6
Lm-Velgen + Bumpers-Kleur
Trekhaak Camera Airco Euro6!

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 215/60R17,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 215/60R17,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos