

MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI L2 FULL-LED Navi!



Número de 315115
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2020 / 10
Quilometragem 77 666 km

Número do chassi
W1V44760313781378

Condição técnica

Observações
L2 FULL-LED Navi Airco/ECC Camera
(A15)

Preço €31750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 766 kg
Tara 2 034 kg
Peso bruto 2 800 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 500 kg
Bola de reboque
Distância entre os eixos 320 cm
Jante de metal leve
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control
Ar condicionado
Aquecimento de parque
Número airbags 2
Limpador traseiro
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Janelas eléctricas
Espelhos eléctricos
Compartimento/ divisão
Navegação GPS
Cor Preto
Metálico
Espelhos aquecidos
Câmera reversa

Linha de transmissão

Potência do motor 140 kW (190 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida
ABS
ASR

Superstrutura

Comprimento da caixa 250 cm
Largura da caixa 166 cm
Altura da caixa 133 cm
Altura do fundo de carga 60 cm
Altura livre 123 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2 FULL-LED Navi Airco/ECC
Camera Distronic/ACC 190Pk
Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva
Perfil roda de supselente 5 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos