

MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Airco/ECC Autom!



Número de 315789
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2016 / 08
Quilometragem 264 419 km

Número do chassi
WDF44760313197911

Condição técnica

Observações
L2 Airco/ECC Automaat 136Pk Euro6!
(A15)



Preço € 8950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 835 kg
Tara 1 965 kg
Peso bruto 2 800 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 000 kg
Distância entre os eixos 320 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 2
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Cor Vermelho
Espelhos aquecidos ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 100 kW (136 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 254 cm
Largura da caixa 166 cm
Altura da caixa 133 cm
Altura do fundo de carga 54 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 2
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2 Airco/ECC Automaat 136Pk Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 8 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 195/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 195/65R16,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

