

## M.A.N. TGE 3.180 AC AUTOMAAT EURO6



Número de 316437  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2020 / 06  
Quilometragem 185 745 km

**Número do chassi**  
WMA03VUY5L9008554

Condição técnica

**Observações**  
AC AUTOMAAT EURO6 NAVI CAMERA  
( A15 )

**Preço € 19950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 2  
Configuração 4x2  
Capacidade de carga 1 365 kg  
Tara 2 135 kg  
Peso bruto 3 500 kg  
Massa sem travões 750 kg  
Eixo central do reboque, travado 3 000 kg  
Bola de reboque  
Distância entre os eixos 449 cm  
Tipo de suspensão suspensão de molas

### Cabina

Tipo de cabina cabina simples  
Cruise control  
Ar condicionado  
Número airbags 2  
Assistência de estacionamento Frente e traseira  
Janelas eléctricas  
Espelhos eléctricos  
Compartimento/ divisão  
Navegação GPS  
Cor Branco  
Espelhos aquecidos  
Câmera reversa

### Linha de transmissão

Potência do motor 130 kW (177 HP)  
Combustível Diesel  
Euro 6  
Tipo de distribuição Correia na mecânica  
Tipo de caixa de mudanças Automático  
Direção assistida  
ABS  
ASR

### Superestrutura

Modelo da superestrutura adicionalmente elevado e prolongado  
Espaço de carga  
Comprimento da caixa 410 cm  
Largura da caixa 174 cm  
Altura da caixa 192 cm  
Altura do fundo de carga 60 cm  
Altura livre 182 cm  
Escada traseira  
Imperial Nenhum  
Portas laterais 1  
Fecho traseiro porta dupla

### Cadeiras

Número de assentos 3  
Revestimento da cadeira tecido

### Observações

Observações AC AUTOMAAT EURO6 NAVI  
CAMERA CARPLAY

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspeção

### Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

### Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

### Superstrutura

Condição interna

Condição externa

### Pneus/Rodas

Pneus

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0  
mola espiral  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0  
suspensão de molas  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado  
 Bom estado  
 Razoável estado  
 Moderado estado  
 Não atende aos requisitos