

MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 L3H2 Maxi Euro6

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Número de 316553
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2020 / 10
Quilometragem 104 740 km

Número do chassi
W1V9076351P294579

Condição técnica

Observações
L3H2 Maxi Euro6 Airco 170Pk Mbox!
(A15)

Preço €25450



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 017 kg
Tara 2 483 kg
Peso bruto 3 500 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 000 kg
Distância entre os eixos 433 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control
Ar condicionado
Número airbags 2
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas
Espelhos eléctricos
Compartimento/ divisão
Cor Preto
Metálico
Espelhos aquecidos
Câmera reversa

Linha de transmissão

Potência do motor 125 kW (170 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida
ABS
ASR

Superestrutura

Comprimento da caixa 430 cm
Largura da caixa 178 cm
Altura da caixa 191 cm
Altura do fundo de carga 68 cm
Escada traseira
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L3H2 Maxi Euro6 Airco 170Pk Mbox!

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos