

M.A.N. TGE 5.180 L4H3 Koelwagen/FRIGO



Número de 317062
Categoria Carrinha
Especificação Caixa frigorífica
Ano 1ª legalização 2021 / 11
Quilometragem 152 952 km

Número do chassi
WMA12VUY8N9001348

Condição técnica

Observações
L4H3 Maxi Automaat Dubbellucht LED
(A15)

Preço € 37900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Pneus gêmeos	✓
Tara	2 586 kg
Peso bruto	3 500 kg
Distância entre os eixos	449 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	130 kW (177 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	393 cm
Largura da caixa	163 cm
Altura da caixa	167 cm
Altura do fundo de carga	74 cm
Altura livre	158 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Sistema de refrigeração

Marca motor da unidade de refrigeração	Carrier
Tipo motor da unidade de refrigeração	xarios 350
Motor da unidade de refrigeração	eléctrico
Tipo de arrefecimento	Resfriamento e congelamento
Refrigeração dia/noite	refrigeração diurna/noturna

Observações

Observações	L4H3 Maxi Automaat Dubbellucht LED Carrier-Koeling Euro6 1e Eigenaar!
-------------	--

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração

Sistemas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
- ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
- ☐ ☐ ☐ Moderado estado
- ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos