

M.A.N. TGE 5.180 ac carplay EURO6



Número de 317885
Categoria Carrinha
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 03
Quilometragem 431 005 km

Número do chassi
WMA16VUZ7J9003857

Condição técnica

Observações
ac dubbellucht carplay EURO6
(A15)



Preço € 14950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração	4x2
Pneus gêmeos	✓
Capacidade de carga	440 kg
Tara	3 060 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	3 500 kg
Distância entre os eixos	449 cm

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Tacógrafo	✓
Ar condicionado	✓
Número de airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Rádio/cassete	✓
Carplay	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓
Tipo de iluminação	Lâmpadas de halogéneo
Limitador de velocidade	✓
Assistência de pista	✓
Bluetooth	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	130 kW (177 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Limitador de velocidade	✓
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓
Bateria de arranque	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente prolongado
Comprimento da caixa	446 cm
Largura da caixa	211 cm
Altura da caixa	221 cm
Altura do fundo de carga	107 cm
Altura livre	216 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta hidráulica

Portas

Bloqueio central	✓
------------------	---

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido
Ajuste do assento	Manualmente

Porta elevadora

Porta elevadora	✓
Tipo de porta elevadora	Elevador cantilever
Marca da porta elevadora	Marca da porta elevadora
Material da porta elevadora	alumínio
Tamanho da bandeja	218x180
Bateria para rampa de carregamento	✓

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

M.A.N. TGE 5.180 ac carplay EURO6



Número de 317885
Categoria Carrinha
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 03
Quilometragem 431 005 km

Número do chassi
WMA16VUZ7J9003857

Condição técnica

Observações
ac dubbellucht carplay EURO6
(A15)



Preço € 14950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Observações

Observações ac dubbellucht carplay EURO6

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 4 %
Tipo de pneu Pneus de verão

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo



Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 205/75R16

mola espiral

Freios a disco

2



Tamanho do pneu: 205/75R16

suspensão de molas

Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos