

## CITROEN JUMPY 2.0 L2 177Pk Euro6 AC!



Número de 318012  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2019 / 09  
Quilometragem 123 071 km

**Número do chassi**  
VF7VFEHZ8KZ076813

Condição técnica

**Observações**  
L2 177Pk Euro6 Airco Head-Up Camera  
( A15 )

**Preço € 16900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 2  
Configuração 4x2  
Tara 1 756 kg  
Peso bruto 2 760 kg  
Bola de reboque  
Distância entre os eixos 328 cm  
Jante de metal leve  
Tipo de suspensão mola espiral

### Cabina

Tipo de cabina cabina simples  
Cruise control  
Ar condicionado  
Número airbags 1  
Limpador traseiro  
Assistência de estacionamento Frente e traseira  
Janelas eléctricas  
Espelhos eléctricos  
Compartimento/ divisão  
Cor Preto  
Guia de Manutenção  
Câmera reversa

### Linha de transmissão

Potência do motor 130 kW (177 HP)  
Combustível Diesel  
Euro 6  
Tipo de distribuição Correia na mecânica  
Tipo de caixa de mudanças Automático  
Direcção assistida  
ABS  
ASR

### Superstrutura

Comprimento da caixa 255 cm  
Largura da caixa 158 cm  
Altura da caixa 130 cm  
Altura do fundo de carga 60 cm  
Altura livre 123 cm  
Imperial Nenhum  
Portas laterais 1  
Fecho traseiro porta dupla

### Cadeiras

Número de assentos 3  
Revestimento da cadeira tecido

### Observações

Observações L2 177Pk Euro6 Airco Head-Up  
Camera Trekhaak  
Stoelverwarming 1e Eigenaar!

### Pneus/Rodas

Roda de reserva

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspeção

### Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

### Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

### Superstrutura

Condição interna

Condição externa

### Pneus/Rodas

Pneus

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 215/60R17,0  
mola espiral  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 215/60R17,0  
mola espiral  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado  
 Bom estado  
 Razoável estado  
 Moderado estado  
 Não atende aos requisitos