

FUSO CANTER 3C13 3.0 ltr koeling EUR6



Número de 318074
Categoria Carrinha
Especificação Caixa frigorífica
Ano 1ª legalização 2020 / 05
Quilometragem 331 333 km

Número do chassi
TYBFEB01ELDC00548

Condição técnica

Observações
3.0 ltr koeling EUR6 koelwagen
(A15)



Preço € 17950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Pneus gêmeos ✓
Capacidade de carga 675 kg
Tara 2 825 kg
Peso bruto 3 500 kg
Distância entre os eixos 340 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 2
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Cor Branco

Linha de transmissão

Potência do motor 96 kW (130 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado
Comprimento da caixa 434 cm
Largura da caixa 208 cm
Altura da caixa 201 cm
Altura do fundo de carga 87 cm
Altura livre 195 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido
Cadeira de conforto à esquerda

Sistema de refrigeração

Marca motor da unidade de refrigeração Carrier
Tipo motor da unidade de refrigeração viento 350
Motor da unidade de refrigeração Compressor / electrisch
Tipo de arrefecimento Resfriamento
Refrigeração dia/noite refrigeração diurna

Observações

Observações 3.0 ltr koeling EUR6 koelwagen

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 7 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Superestrutura



Condição interna



Condição externa



Sistema de refrigeração

Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 195/75R16,0
mola espiral
Freios a disco

2



Tamanho do pneu: 195/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos