FORD TRANSIT 2.0 ECOB. 130 L4 TREND

Número de	318114
Categoria	Carrinha
Especificação	Caixa aberta com
Ano 1ª legalização	2021 / 02
Quilometragem	37 617 km

Número do chassi
WF0AXXTTRALT32824

Condição técnica

Observações
lange open laadbak, dubbellucht, airco, 37 (A15)

Preço € 26750

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração	4x2
Pneus gêmeos	√
Distância entre os eixos	393 cm

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	√
Ar condicionado	√
Número de airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	√
Espelhos eléctricos	√
Rádio/cassete	√
Cor	Branco
Guia de Manutenção	√
Espelhos aquecidos	√
Tipo de iluminação	Lâmpadas de halogéneo
Controle climático	√
Bluetooth	√
Luzes intermitentes	√

Linha de transmissão

Potência do motor	(0 HP)
Combustível	Diesel
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	√
ABS	√
ASR	√
Bateria de arranque	√

Superstrutura

Comprimento da caixa	424 cm
Largura da caixa	214 cm
Altura da caixa	40 cm
Altura do fundo de carga	86 cm
Escada traseira	√
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta hidráulica

Portas

Bloqueio central	√

Cadeiras

Número de assentos	3
Configuração das cadeiras	1+2
Revestimento da cadeira	tecido
Ajuste do assento	Manualmente

Observações

Observações	lange open laadbak, dubbellucht, airco, 37 dkm.!!

Pneus/Rodas

Roda de reserva	√
Perfil roda de supselente	8 %
Tipo de pneu	Pneus de verão

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada

Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador	●●●●○
Eléctrico	●●●○○

Cabina

Direcção	●●●●○
Suspensão	●●●●○
Chassi	●●●●○
Travões	●●●●○

Linha de transmissão

Motor Geral	●●●●○
Sistema de refrigeração	●●●●○
Sistema de combustível	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubrificação	●●●●○
Caixa de mudanças	●●●●○
Embraiagem	●●●●○
Sistema de tracção	●●●●○

Superstrutura

Condição interna	●●●●○
Condição externa	●●●●○

Pneus/Rodas

Pneus	●●●●○

Pneus e eixos

1

Tamanho do pneu: 195/75R16
mola espiral
Freios a disco

2

Tamanho do pneu: 195/75R16
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

●●●●●	Muito bom estado
●●●●○	Bom estado
●●●○○	Razoável estado
●●○○○	Moderado estado
●○○○○	Não atende aos requisitos