MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 ac automaat EUR

Número de	318224
Categoria	Carrinha
Especificação	Caixa fechada
Ano 1ª legalização	2023 / 03
Quilometragem	157 810 km

Número do chassi
W1V9071351N226876

Condição técnica

Observações
ac automaat EURO6 cruise Mbux carplay

(A15)

Preço € 25950

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 054 kg
Tara	2 446 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Distância entre os eixos	433 cm

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	√
Ar condicionado	√
Número de airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	√
Espelhos eléctricos	√
Rádio/cassete	√
Carplay	√
Cor	Branco
Tipo de iluminação	Lâmpadas de halogéneo
Limitador de velocidade	√
Controle climático	√
Bluetooth	√

Linha de transmissão

Potência do motor	110 kW (149 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Limitador de velocidade	√
Direcção assistida	√
ABS	√
ASR	√
Bateria de arranque	√

Superstrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente prolongado
Espaço de carga	√
Comprimento da caixa	441 cm
Largura da caixa	213 cm
Altura da caixa	223 cm
Altura do fundo de carga	88 cm
Altura livre	217 cm
Escada traseira	√
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Portas

Bloqueio central	√

Cadeiras

Número de assentos	2
Configuração das cadeiras	1+1
Revestimento da cadeira	tecido
Ajuste do assento	Manualmente

Observações

Observações	ac automaat EURO6 cruise Mbux carplay

Pneus/Rodas

Roda de reserva	√
Perfil roda de supselente	8 %
Tipo de pneu	Pneus para todas as condições meteorológicas

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada

Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo	●●●●○
Códigos do mostrador	●●●●○
Eléctrico	●●●○○

Cabina

Interno	●●●○○
Externas	●●○○○
Direcção	●●●●○
Suspensão	●●●●○
Chassi	●●●●○
Travões	●●●●○

Linha de transmissão

Motor Geral	●●●●○
Sistema de refrigeração	●●●●○
Sistema de combustível	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubrificação	●●●●○
Caixa de mudanças	●●●●○
Embraiagem	●●●●○
Sistema de tracção	●●●●○

Superstrutura

Condição interna	●●●●○
Condição externa	●●○○○

Pneus/Rodas

Pneus	●●●●○

Pneus e eixos

1

Tamanho do pneu: 235/65R16
suspensão de molas
Freios a disco

2

Tamanho do pneu: 235/65R16
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

●●●●●	Muito bom estado
●●●●○	Bom estado
●●●○○	Razoável estado
●●○○○	Moderado estado
●○○○○	Não atende aos requisitos