MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Automaat Carplay!

Número de	318291
Categoria	Carrinha
Especificação	Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização	2020 / 05
Quilometragem	221 833 km

Número do chassi
W1V44760313735006

Condição técnica

Observações
L2 Automaat Carplay Airco Euro6 136Pk 1e (A15)

Preço € 14900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Configuração	4x2
Tara	2 107 kg
Peso bruto	2 800 kg
Distância entre os eixos	320 cm

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	√
Ar condicionado	√
Número de airbags	2
Limpador traseiro	√
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Janelas eléctricas	√
Compartimento/ divisão	√
Rádio/cassete	√
Navegação GPS	√
Cor	Azul
Metálico	√
Câmera reversa	√
Tipo de iluminação	Lâmpadas de halogéneo
Limitador de velocidade	√
Bluetooth	√

Linha de transmissão

Potência do motor	100 kW (136 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Limitador de velocidade	√
Direcção assistida	√
ABS	√
ASR	√
Bateria de arranque	√

Superstrutura

Comprimento da caixa	249 cm
Largura da caixa	166 cm
Altura da caixa	133 cm
Altura do fundo de carga	64 cm
Altura livre	125 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Portas

Bloqueio central	√

Cadeiras

Revestimento da cadeira	skai
Ajuste do assento	Manualmente

Observações

Observações	L2 Automaat Carplay Airco Euro6 136Pk 1e Eigenaar Bumpers-Kleur 3-Zits/ Leer!

Pneus/Rodas

Roda de reserva	√
Perfil roda de supselente	6 %
Tipo de pneu	Pneus de verão

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada

Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos

1

Tamanho do pneu: 195/65R16
mola espiral
Freios a disco

2

Tamanho do pneu: 195/65R16
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos