FORD RANGER 2.2 TDCI XLT 4WD

Número de	318476
Categoria	Carrinha
Especificação	Camioneta
Ano 1ª legalização	2019 / 02
Quilometragem	113 603 km

Número do chassi

6FPGXXMJ2GJR48111

Condição técnica

Observações

4WD, airco, navi, pdc, trekhaak, 111 dkm.

(A15)

Preço € 19750

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x4
Capacidade de carga	1 226 kg
Tara	2 044 kg
Peso bruto	3 270 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	3 500 kg
Bola de reboque	√
Distância entre os eixos	322 cm
Guincho	√
Jante de metal leve	√

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	√
Ar condicionado	√
Número de airbags	6
Aquecimento de parque	√
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Janelas eléctricas	√
Espelhos eléctricos	√
Compartimento/ divisão	√
Rádio/cassete	√
Cor	Branco
Guia de Manutenção	√
Espelhos aquecidos	√
Tipo de iluminação	Lâmpadas de halogéneo
Limitador de velocidade	√
Controle climático	√
Bluetooth	√
Luzes intermitentes	√

Linha de transmissão

Potência do motor	118 kW (160 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Limitador de velocidade	√
Número de mudanças	6
Direcção assistida	√
ABS	√
ASR	√
Bateria de arranque	√

Superstrutura

Espaço de carga	√
Comprimento da caixa	176 cm
Largura da caixa	151 cm
Altura da caixa	89 cm
Altura do fundo de carga	81 cm
Altura livre	77 cm
Imperial	padrão
Fecho traseiro	porta hidráulica

Portas

Bloqueio central	√

Cadeiras

Número de assentos	2
Configuração das cadeiras	1+1
Revestimento da cadeira	tecido
Ajuste do assento	Manualmente

Observações

Observações	4WD, airco, navi, pdc, trekhaak, 111 dkm.

Pneus/Rodas

Roda de reserva	√
Tipo de pneu	Pneus para todas as condições meteorológicas

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada

Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Tacógrafo	●●●●○
Códigos do mostrador	●●●●○
Eléctrico	●●●○○

Cabina

Interno	●●●●○
Externas	●●●●○
Direcção	●●●●○
Suspensão	●●●●○
Chassi	●●●●○
Travões	●●●●○

Linha de transmissão

Motor Geral	●●●●○
Sistema de refrigeração	●●●●○
Sistema de combustível	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubrificação	●●●●○
Caixa de mudanças	●●●●○
Embraiagem	●●●●○
Sistema de tracção	●●●●○

Superstrutura

Condição interna	●●●●○
Condição externa	●●●○○

Pneus/Rodas

Pneus	●●●●○

Pneus e eixos

1

Tamanho do pneu: 255/70R16
mola espiral
Freios a disco

2

Tamanho do pneu: 255/70R16
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

●●●●●	Muito bom estado
●●●●○	Bom estado
●●●○○	Razoável estado
●●○○○	Moderado estado
●○○○○	Não atende aos requisitos