

## MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI L3 XL Automaat 19



Num r de 311915  
Sortiment Furgon  
Specificare Furgonet închis  
Anul înregistr rii 2019 / 03  
Kilometraj 184.778 km

**Num r asi**  
WDF44760513580679

Starea tehnic

**Observa ii**  
extra lang, airco, automaat, navi,  
( A15 )

**Pre €14450**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Echipament

### asiu

Num r de osii (arbori) 2  
Configura ie 4x2  
Greutate maxim 1.068 kg  
Greutate proprie 1.982 kg  
Greutate brut 3.050 kg  
Masa nefrânate 750 kg  
Puntea centrului de sarcin a remorcii, frânat 2.000 kg  
Ampatament 343 cm  
Tip suspensie arc elicoidal

### Cabin

Tip cabin cabin simpl  
Control vitez de croazier  
Aer condi ionat  
Num r de airbaguri 2  
Asistenta la parcare cu Fa i spat  
Ferestre electrice  
Oglinzi electrice  
Perete desp r itor  
Navigare GPS  
Culoare Verde  
Ghid de între inere  
Camer de mar arier

### Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 100 Kw (136 HP)  
Carburant motorin  
Euro 6  
Tipul de distribu ie Lan de transmisie  
Cutie de viteze categoric automat  
Servodirec ie  
ABS  
ASR

### Suprastructur

Lungime container 270 cm  
L ime container 164 cm  
În l ime contein  
În l imea platformei de înc rcare 131 cm  
58 cm  
În l ime maxim 121 cm  
Portbagaj suplimentar pe Niciunul  
caroserie  
U i laterale 1  
U ile din spate U dubl

### Scaune

Num r de locuri Num r de locuri  
Capitonaj scaune stof , pânz

### Observa ii

Observa ii extra lang, airco, automaat,  
navi, pdc,190Pk, Euro6!

### Anvelope/Ro i

Roat de rezerv

### Informa ii de contact




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Recunosc i i pricepu i



Kleyn Trucks se diferentiaza de competitorii s i prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspec iile de siguran i de repara ii.

## Dimensiunile



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Proces verbal de inspecție

### asiu

Coduri de afișare ale  
Electric



### Cabin

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



asiu



Frâne



### Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de circulație



Sistem de alimentare cu  
combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



### Suprastructur

Condiție intern



Condiție extern



### Anvelope/Rotii

Anvelope



## Pneuri și axe



M rimă envelope: 205/65R16,0  
arc elicoidal  
Frân cu discuri



M rimă envelope: 205/65R16,0  
arc elicoidal  
Frân cu discuri

### Informații de contact



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicație pentru raport de inspecție

