

FORD TRANSIT CUSTOM EURO6!



Num r de 314297
Sortiment Furgon
Specificare Furgonet închis
Anul înregistrării 2018 / 06
Kilometraj 123.547 km

Num r asi
WF0YXXTTGYHD15447

Starea tehnic



Observa ii
EURO6!

(A15)



Pre €8950



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

asiu

Num r de osii (arbori) 2
Configura ie 4x2
Greutate maxim 926 kg
Greutate proprie 1.814 kg
Greutate brut 2.740 kg
Masa nefrânate 750 kg
Puntea centrului de sarcin a remorcii, frânat 2.350 kg
Carlig remorcare
Ampatament 293 cm
Tip suspensie suspensie pe arcuri

Cabin

Tip cabin cabin simpl
Control vitez de croazier
Aer condi ionat
Num r de airbaguri 1
Asistenta la parcare cu Niciunul
Ferestre electrice
Oglinzi electrice
Perete desp r itor
Culoare Argint
Metalic
Camer de mar arier

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 77 Kw (105 HP)
Carburant motorin
Euro 6
Tipul de distribu ie Curea de transmisie
Cutie de viteze categoric Manual
Num r viteze 6
Servodirec ie
ABS
ASR

Suprastructur

Model suprastructur standard
Lungime container 248 cm
L ime container 172 cm
În l ime container 138 cm
În l imea platformei de înc rcare 52 cm
În l ime maxim 131 cm
Portbagaj suplimentar pe Niciunul
caroserie
U i laterale 1
U ile din spate U dubl

Scaune

Num r de locuri Num r de locuri
Capitonaj scaune stof , pânz

Observa ii

Observa ii EURO6!

Anvelope/Ro i

Roat de rezerv

Informa ii de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunosc i i pricepu i



Kleyn Trucks se diferentiaza de competitorii s i prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspec iile de siguran i de repara ii.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Asiu

Coduri de afișare ale
Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Asiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de circulație



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Anvelope/Rotile

Anvelope



Pneuri și axe



Mărimile envelope: 215/65R15,0
arc elicoidal
Frână cu discuri



Mărimile envelope: 215/65R15,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

Foarte bine de stat
 Bun de stat
 De stat rezonabil
 Moderat de stat
 Nu îndeplinesc cerințele